

平成25年5月30日

## 通知された消費者事故等の対応状況について

消費者庁では、被害拡大・再発防止を図るため、消費者安全法に基づき通知のあった重大事故等の概要を定期的に公表するとともに、通知元に対して追跡確認を行ったうえで、事案の対応状況を公表しております。今般、平成24年12月までに通知のあった重大事故等の対応状況について取りまとめましたのでお知らせします。

関係行政機関及び地方自治体等からの通知に関する問合せ 消費者庁消費者安全課 菊地 紋谷 岸

TEL: 03 (3507) 9263 FAX: 03 (3507) 9290

消費者安全調査委員会からの通知に関する問合せ

事故調査室 青山 狩野 保足

TEL: 03 (3507) 9268 FAX: 03 (3507) 9284

# 通知された消費者事故等の対応状況について

## 1 通知状況

#### (1) 消費者事故等の通知状況

平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に、消費者安全法(平成21年法律第50号)第12条第1項及び第2項並びに第29条第1項及び第2項(注)に基づく生命・身体被害に関する消費者事故等として通知された件数は2,813件でした。製品に関する火災・負傷等の事案が1,737件と一番多く、食品に関する食中毒等の事案が813件と二番目に多くなっています。

(注)第29条第1項及び第2項に基づく通知は、消費者安全法の一部を改正する法律(平成24年法律第77号)の一部が施行された平成24年10月1日以降のものである。

## ■平成24年度 分野別 通知件数 (平成24年4月1日~平成25年3月31日)

	食品	製品	施設	役務	その他	計
関係行政機関	706	1, 529	14	145	58	2, 452
地方公共団体等	106	195	5	31	0	337
消費者安全調査委員会	1	13	3	7	0	24
合 計	813	1, 737	22	183	58	2, 813

※消費者安全調査委員会から通知された事案で、すでに他の関係機関等から通知されているため消費者事故等には計上していない事案が食品に関するもので1件、製品に関するもので3件ある。

#### 《参考》

## ■平成23年度 分野別 通知件数 (平成23年4月1日~平成24年3月31日)

	食品	製品	施設	役務	その他	計
関係行政機関	740	1, 579	14	159	33	2, 525
地方公共団体等	77	253	14	18	2	364
合 計	817	1, 832	28	177	35	2, 889

#### ■平成22年度 分野別 通知件数 (平成22年4月1日~平成23年3月31日)


		製品	施設	役務	その他	計
	食品	<b>淡</b> 吅	心改	1又7分	ての他	āl
関係行政機関	665	911	20	167	51	1, 814
地方公共団体等	112	219	18	28	0	377
合 計	777	1, 130	38	195	51	2, 191


#### ■平成21年度 分野別 通知件数 (平成21年9月1日~平成22年3月31日)


	食品	製品	施設	役務	その他	計
関係行政機関	499	335	12	118	17	981
地方公共団体等	84	199	25	41	0	349
合 計	583	534	37	159	17	1, 330

#### ■合計 分野別 通知件数 (平成21年9月1日~平成25年3月31日)

	食品	製品	施設	役務	その他	計
関係行政機関	2, 610	4, 354	60	589	159	7, 772
地方公共団体等	379	866	62	118	2	1, 427
消費者安全調査委員会	1	13	3	7	0	24
合 計	2, 990	5, 233	125	714	161	9, 223







#### (2) 重大事故等の通知状況

平成24年度の消費者事故等として通知された2,813件のうち、重大事故等に係る通知は1,322件でした。製品に関する火災・負傷等の事案が1,141件と一番多く、役務に関する負傷等の事案が160件と二番目に多くなっています。

## ■平成24年度 分野別 通知件数(平成24年4月1日~平成25年3月31日)

	食品	製品	施設	役務	その他	計
関係行政機関	2	1, 022	13	131	0	1, 168
地方公共団体等	0	110	3	24	0	137
消費者安全調査委員会	0	9	3	5	0	17
合 計	2	1, 141	19	160	0	1, 322

※消費者安全調査委員会から通知された事案で、すでに他の関係機関等から通知されているため消費者事故等には計上していない事案が食品に関するもので1件、製品に関するもので3件ある。

## ■被害状況別(平成24年4月1日~平成25年3月31日)

	火災	CO中毒	重傷·重症	死亡
関係行政機関	1, 022	4	123	19
地方公共団体等	16	1	118	1
消費者安全調査委員会	0	1	10	6
合 計	1, 038	6	251	26

※被害状況については、重複する事案があるため、上記の分野別通知件数の合計とは一致しない。

#### 《参考》

#### ■平成23年度 分野別 通知件数 (平成23年4月1日~平成24年3月31日)

	食品	製品	施設	役務	その他	計
関係行政機関	11	1, 078	8	112	0	1, 209
地方公共団体等	0	159	6	15	1	181
合 計	11	1, 237	14	127	1	1, 390

#### ■平成22年度 分野別 通知件数 (平成22年4月1日~平成23年3月31日)


	食品	製品	施設	役務	その他	計
関係行政機関	1	399	15	125	0	540
地方公共団体等	3	99	6	13	0	121
合 計	4	498	21	138	0	661


#### ■平成21年度 分野別 通知件数 (平成21年9月1日~平成22年3月31日)


	食品	製品	施設	役務	その他	計
関係行政機関	1	106	9	88	1	205
地方公共団体等	5	76	11	21	0	113
合 計	6	182	20	109	1	318

#### ■合計 分野別 通知件数 (平成24年4月1日~平成25年3月31日)

量百亩 万野州 超州 数(下级27年7月16 下级20年0月016)							
	食品	製品	施設	役務	その他	計	
関係行政機関	15	2, 605	45	456	1	3, 122	
地方公共団体等	8	444	26	73	1	552	
消費者安全調査委員会	0	9	3	5	0	17	
合 計	23	3, 058	74	534	2	3, 691	







## 2 追跡確認状況

#### 追跡確認の仕分け結果

平成24年10月1日から平成24年12月31日までに通知のあった事案及び前回公表時(平成25年3月29日公表)に、調査中であった事案(原因分析及び対策検討着手の処理状況であった事案)について、平成25年3月31日現在の状況を確認したところ、次のとおりでした。(詳細は別紙1~3のとおり)

		関係行政機関	地方公共団体等	消費者安全調査委員会	計
	対策実施	92	8	0	100
田木奴フ	原因特定に至らず	78	6	0	84
調査終了	消費者事故等に該当せず	58	1	0	59
	未進展・その他	0	11	0	11
	小計	228	26	0	254
調査中	原因分析及び対策検討着手	517	63	5	585
その他	非公表など	0	0	11	11
	合 計	745	89	16	850

※消費者安全調査委員会から通知された事案で、すでに他の関係機関等から通知されているため消費者事故等には計上していない事案が、上記の他に2件ある。

※消費者安全調査委員会から通知された「調査中」の事案5件のうち2件については、消費者安全調査委員会決定(平成24年11月6日)「消費者安全調査委員会による情報の公表について」の趣旨に基づき非公表のため、別紙には掲載していない。

消費者庁では、被害拡大・再発防止を図るため、重大事故等の概要を定期的に公表するとともに、通知元に対して追跡確認を行ったうえで、事案の処理状況を以下のように仕分け、分析・究明を推進しています。

・対策実施 : 注意喚起・リコール・啓発活動等により事案処理済

・原因特定に至らず : 原因の調査を行ったが特定できなかった事案(対策

を実施したものを含む。)

・消費者事故等に該当せず : 原因分析により消費者事故等に該当しなかった事案

・未進展・その他 : 事実確認が困難である等により、未進展の事案

・原因分析及び対策検討着手 : 原因分析及び対策検討着手又は着手予定

#### 関係行政機関及び地方公共団体等からの通知

#### ア. 関係行政機関からの通知

- ・平成24年10月1日から平成24年12月31日までに通知のあった事案及び前回公表時(平成25年3月29日公表)に、原因分析及び対策検討着手の処理状況であった事案に関する追跡状況について掲載・矢印が付いている箇所は、前回公表時から、本公表で処理状況が移動した事案・管理番号の最初のアルファベットは、通知機関をあらわしており、それぞれ文部科学省(A)、厚生労働省(B)、農林水産省(C)、経済産業省(D)、国土交通省(E)、警察庁(F)、総務省消防庁(G)、総務省(H) から通知があったもの

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
E3100615-01	平成22年3月11日	平成22年6月14日	福祉車両	走行中の当該福祉車両が減速したところ、当該車両 後部に車椅子に乗った状態で乗車していた乗員が 前方に転倒し、右足骨折。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
D2100809-03	平成22年8月7日	平成22年8月9日		当該ガスこんろに点火しようとしたところ、爆発事故が発生し、1名が軽傷(火傷)。 設備工事業者がこんろの修理を行う際に、工事ミス(ロリングの接続不具合)があったため、ガスが漏えいしたものと推定される。	愛知県	概要公表	•	引き続き同様の事故 発生について注視して いくとともに必要に応 じて対応	関係機関等において 原因調査を実施した が、特定に至らず。		
E3101008-01	平成22年10月8日	平成22年10月8日	貸切バス	運行中の当該バスにおいて、爆発音を聞いたため 確認したところ、当該バスの右後方のタイヤ付近か ら発煙、その後出火し全焼。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中	通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン等)			
E3101009-03	平成22年10月8日	平成22年10月9日	貸切バス	運行中の当該バスにおいて、異臭に気付いたため 確認したところ、当該バスの後部荷物室内の荷物を 焼損する火災が発生。	山形県	概要公表	関係機関等調査中	通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン等)			
D2101026-02	平成22年10月24日	平成22年10月26日	ガスこんろ (ICーE701FーL:パロマ 工業株式会社)	当該こんろを使用していたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	熊本県	概要公表	•	発生について注視して	メーカーに機器の調査を依頼したが、黒焦げのため原因の特定に 至らず。		
E3101107-01	平成22年11月7日	平成22年11月7日	貸切バス	運行中の当該バスにおいて、運転者が爆発音と右 後輪からの発煙に気付いたため確認したところ、当 該バスのバーストした右後輪から出火しており、その 後全焼。	滋賀県	概要公表	関係機関等調査中	通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン等)			
E3101109-01	平成22年11月8日	平成22年11月8日	貸切バス	運行中の当該バスにおいて、運転者が当該バスの エンジンチェックランプの点灯に気付いたため、エン ジン部を確認していたところ、当該バスの火災が発 生。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中	通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン等)			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
E3101220-03	平成22年12月20日	平成22年12月20日	乗合バス	運行中の当該バスにおいて、運転者が当該バスの 後部右側から煙が出ていたため確認したところ、エ ンジンルーム内の配線を一部焼損する火災が発 生。	静岡県	概要公表	関係機関等調査中	通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン)並びに日 本パス協会による事 業者及び利用者への 啓発活動等			
E3110102-01	平成23年1月1日	平成23年1月2日	貸切バス	走行中の当該バスにおいて、運転者が当該バスの 前輪付近から煙が出ていたため確認したところ、前 輪プレーキドラム付近を焼損する火災が発生。	佐賀県	概要公表	関係機関等調査中	通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン等)			
E3110111-01	平成23年1月10日	平成23年1月11日	乗合バス	運行中の当該バスにおいて、異音がしたため車両を 確認したところ、後輪車軸中央付近を焼損する火災 が発生。	佐賀県	概要公表	関係機関等調査中	通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン)並びに日 本バス協会による事 業者及び利用者への 啓発活動等			
D2110203-01	平成23年1月31日	平成23年2月3日	調査中	集合住宅の居室で爆発があり、当該居室を全焼、周辺の建物が破損し、集合住宅住人1名が死亡、2名が軽傷を負った。居室内に大量に滞留していた液化石油ガスが爆発した事故であると推定されるが、ガスが滞留していた原因を含め現在、調査中。	滋賀県	概要公表	関係機関等調査中				
D2110203-04	平成23年1月15日	平成23年2月3日	ガス管	店舗内でガス爆発が発生し、建物の壁等を一部損傷し、1名が軽傷を負った。 アパート敷地内の地中に埋設された当該ガス管(灯外内管)が腐食したことによるガス漏えいがあったことが確認されており、ガスレンジに点火した際に爆発したとの情報もあるが、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
E3110216-01	平成23年2月16日	平成23年2月16日	貸切バス	走行中の当該貸切バスが、赤信号のため停止した ところ、当該バスの後輪部分から出火し、後輪タイヤ を焼損。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中	通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン等)			
G1110310-04	平成23年2月2日	平成23年3月10日	石油給湯機付ふろがま (KIBF-426DSA: 株式 会社長府製作所)	当該石油給湯機付ふるがまを使用中、異音がしたため確認すると、当該製品の排気口から出火する火災が発生しており、当該製品が焼損。調査の結果、燃焼不良等により消音室内にしみこんだ油に引火し、機器内へ逆火したことによら機器内に逆火したことにより、機器内のリード線等の可燃物に引火し、火災に至ったと考えられる。或いは、油電磁弁ののリング(パッキン)の劣化により漏れていた油に引火したことも考えられ、同社が公表している直圧式石油給湯器において発生する不具合と同一事象と考えられる。	東京都	概要公表	•	・通知元において、出 火元を当業者へ連絡、 近知元を当業者へ連絡、 通知元を引襲者へ連絡、 近知元を引襲者、 に関する調査起 より注意者に含む平成17年 大り、 大事業品をむ平成17年 大りに関・で、 大りに関・で、 大りに関・で、 大りに関いた。 大りに、 、 大りに 、 大りに 、 大りに 、 大りに 、 大りに 、 大りに 、 大りに 、 大りに 、 大りに 、 、 、			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
E3110319-01	平成23年3月18日	平成23年3月19日	乗合バス	当該乗合バスにおいて、発車するためにエンジンを かけたが、作動しなかったため確認したところ、エン ジン付近から出火。現在、原因を調査中。	静岡県	概要公表	関係機関等調査中	通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等			
E3110324-01	平成23年3月11日	平成23年3月24日	貸切バス	運行中の当該貸切バスにおいて、左後輪付近より 出火する火災が発生。現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中	通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン等)			
E3110328-01	平成23年3月26日	平成23年3月28日	貸切バス	運行中の当該貸切バスにおいて、エンジンルーム付 近より白煙が出ていたため確認したところ、エンジン 本体から出火する火災が発生。現在、原因を調査 中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中	通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン等)			
D2110511-01	平成23年5月11日	平成23年5月11日	ガス瞬間湯沸器 (GW-5C1:松下電器産 業株式会社(現 パナソ ニック株式会社))	一般住宅において、台所の瞬間湯沸器が出火し、点火スイッチ周りが焼損した。調査の結果、当該製品は、長期間使用(20年以上)により、パーナーノズル周辺に付着したほこりなどによりガスの流れが阻害され、パーナーの外炎が引火して火災に至ったものと考えられる。なお、当該製品は、使用時に内部に炎が見えるなどの不具合が発生していたが、使用者は不具合を知らずに使用していた。	福井県	概要公表	•→	引き続き同様の事故 発生について注視して いくとともに必要に応 じて対応			
E3110528-01	平成23年5月27日	平成23年5月28日	列車 (スーパーおおぞら14 号:北海道旅客鉄道株 式会社)	当該列車が走行中に脱線して、トンネル内で停止 し、火災が発生。乗客248名、運転士1名、車掌1名 及び客室乗務員2名が、歩いてトンネル外に避難。こ のうち、乗客78名及び車掌が負傷。現在、原因を調 査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中	・マニュアルの見直し ・避難誘導設備の増設 ・異常時対応訓練等の 実施 ・車両検査の充実			
D2110615-05	平成23年6月15日	平成23年6月15日	ガス事業サービス (パルク貯槽(交換)) (BAIO-50W:カグライン ベスト株式会社))	共同住宅において、液化石油ガス販売事業者等の作業員が液化石油ガスのバルク貯槽の安全弁の交換作業を行っていたところ、ガスの漏えい火災が発生し、隣接する共同住宅及び自動車数台を延焼する火災が発生。原因は、安全弁元弁の開固着のため漏えいしたガスに何らかの火が引火したものと推定されるが、現在、調査中。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中	国において、調査の進 捗を踏まえつつ、安全 弁交換手順の遵守等 に係る活気喚起等を 実施することを検討中			
E3110617-03	平成23年6月17日	平成23年6月17日	列車 (西日本鉄道株式会 社)	走行中の当該列車の天井から火花が発生し、乗客1 名が火傷を負う重傷。現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中	車両の絶縁強化			
E3110801-01	平成23年7月31日	平成23年8月1日	運輸サービス(貸切バス)	運行中の当該貸切バスにおいて、異常に気付いたため確認したところ、当該貸切バスから出火しており、その後全焼。現在、原因を調査中。	愛媛県	概要公表	関係機関等調査中	通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン)等			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
E3110808-01	平成23年8月8日	平成23年8月8日	運輸サービス(貸切バス)	運行中の当該貸切バスにおいて、車体後部からの 煙に気付いたため、確認したところ、当該貸切バス のエンジンルーム付近から出火し、車体後部を焼 損。現在、原因を調査中。	静岡県	概要公表	関係機関等調査中	通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン)等			
E3110812-02	平成23年8月11日	平成23年8月12日	運輸サービス(乗合バス)	運行中の当該乗合バスにおいて、異常に気付いた ため確認したところ、エンジンルームから発煙する火 災が発生。現在、原因を調査中。	山形県	概要公表	関係機関等調査中	通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン)並びに日 本バス協会による事 業者及び利用者への 啓発活動等			
E3110831-01	平成23年8月30日	平成23年8月31日	運輸サービス(貸切バス)	運行中の当該貸切バスにおいて、前輪タイヤ付近からの煙に気付いたため、確認したところ、当該貸切 バスの前輪タイヤ付近を焼損する火災が発生。現 在、原因を調査中。	熊本県	概要公表	関係機関等調査中	通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン)等			
F1110909-01	平成23年9月6日	平成23年9月9日	貨物自動車	自動車教習所において運転教習中に、当該貨物自動車のブレーキを踏んだところ、当該製品の運転室が上がり前方に倒れたため、運転していた教習生がまかり前方に倒れたため、連転していた教習生がまり指揮が重傷。当該製品に起因する事故かどうかも含め、現在、原因を調査中。	岡山県	概要公表	関係機関等調査中				
E3111011-02	平成23年10月10日	平成23年10月11日	運輸サービス(貸切バス)	運行中の当該貸切バスにおいて、車体後部からの 煙に気付いたため、確認したところ、同バス後部から 発煙する火災が発生。現在、原因を調査中。	福島県	概要公表	関係機関等調査中	通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン)等			
E11111114-01	平成23年9月18日	平成23年11月14日	エレベーター	当該エレベーターにて下降中、通常の着床位置より 下がった位置で急停止したことにより転倒し、腰椎 圧迫骨折の重傷。現在、原因を調査中。	奈良県	概要公表	関係機関等調査中				
D2111219-08	平成23年12月17日	平成23年12月19日	給湯器(屋外式) (RGH24SBU:東陶機器 株式会社(現 TOTO株 式会社))	当該給湯器を使用中、当該製品の排気口上部にある軒下の一部を焼損。事故原因は、長期間使用(約21年)により、熱交換器がスス等で閉塞状態になり、不完全燃焼を起こしたため、排出された未燃ガスに燃焼時の炎が引火し、火災に至ったものと考えられる。	愛知県	概要公表	<b>→</b>	取扱説明書の「特にご注意していただきたいこと」の項目に、異常時の処置として、臭気などの異常が感じられた場合には、使用を中止し、点検依頼するよう記載			
E3120104-01	平成24年1月4日	平成24年1月4日	列車 (富山地方鉄道株式会 社)	当該列車の床下から発煙し、当該列車を焼損する 火災が発生。現在、原因を調査中。	富山県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
E3120111-01	平成24年1月8日	平成24年1月11日	運輸サービス(貸切バス)	当該貸切バスが走行中、車両後部から発煙し、当該貸切バスを焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	岩手県	概要公表	関係機関等調査中	通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン)等			
G1120111-04	平成24年1月3日	平成24年1月11日	電気冷蔵庫 (NR-434TL-G:パナソ ニック株式会社)	当該電気冷蔵庫を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	宮城県	概要公表	•—	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において 原因調査を実施した が、特定に至らず		
G1120111-09	平成24年1月3日	平成24年1月11日	電気ストーブ(ハロゲン ヒーター)	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	沖縄県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120111-18	平成24年1月8日	平成24年1月11日	ガス瞬間湯沸器	当該ガス瞬間湯沸器を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1120112-09	平成24年1月2日	平成24年1月12日	ェアコン (F22HTRS-W:ダイキン 工業株式会社)	当該エアコンを使用中、異音がしたため確認すると、 当該製品から発煙し、当該製品及び周辺を焼損する 火災が発生していた。現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120116-07	平成24年1月11日	平成24年1月16日	石油給湯機付ふろがま	当該石油給湯機付ふろがまを焼損する火災が発 生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1120117-09	平成24年1月6日	平成24年1月17日	園芸用電気温風機	当該園芸用電気温風機を焼損する火災が発生。発 火源も含め、現在、原因を調査中。	茨城県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120117-10	平成24年1月7日	平成24年1月17日	原動機付自転車	当該原動機付自転車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				
E3120118-01	平成24年1月15日	平成24年1月18日	運輸サービス(貸切バス)	当該貸切バスが走行中、車両後部から出火し、当該 貸切バスを焼損する火災が発生。現在、原因を調査 中。	宮城県	概要公表	関係機関等調査中	通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン)等			-

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1120118-06	平成24年1月16日	平成24年1月18日	電気温風機(セラミック ファンヒーター) (株式会社ユーイング: MDS-1200CT)	当該電気温風機を焼損する火災が発生。事故原因は、当該製品のセラミックヒーターユニットの中央端子と電源配線のファストン(平型)端子部において、接続不良により接触抵抗による過熱が生じ、出火に至ったものと考えられる。	栃木県	概要公表	•	・通知元において、出 火元を主義者の ・通知元を主義者の に関する順本を ・事業も「製結果」 に関する順本を はり注意像にはして、 なり注意像によいて及 成7年12月18日 無する 成7年12月19日 無する 成10年2月9日 無する に関する順位を2月9日 に相載、平成10年9月 17日から注 に掲むいて に掲むいて において にいて にいて にいて にいて にいて にいて にいて に			
G1120118-13	平成24年1月16日	平成24年1月18日	ハードディスク(パソコ ン周辺機器)	当該ハードディスクを焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	鹿児島県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120119-03	平成24年1月10日	平成24年1月19日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120119-07	平成24年1月16日	平成24年1月19日	ガス給湯付ふろがま	当該ガス給湯付ふろがまから出火し、当該製品を焼 損する火災が発生。現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120120-51	平成24年1月6日	平成24年1月20日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	群馬県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120124-10	平成24年1月21日	平成24年1月24日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	青森県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120125-02	平成24年1月20日	平成24年1月25日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	京都府	概要公表	関係機関等調査中				
G1120126-14	平成24年1月19日	平成24年1月26日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	長野県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1120127-07	平成24年1月25日	平成24年1月27日	電気ストーブ(オイルヒーター)	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	群馬県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120127-09	平成24年1月4日	平成24年1月27日	式会社ブランド):松下	当該ガス衣類乾燥機を使用中、当該製品から発煙し、当該製品及び内部の可燃物(タオル)を焼損する火災が発生した。当該製品内の可燃物に廃留した油脂成分が酸化発熱したことにより自然発火した可能性を含め、現在、原因を調査中。		概要公表	関係機関等調査中				
G1120127-13	平成24年1月19日	平成24年1月27日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120127-14	平成24年1月25日	平成24年1月27日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120130-14	平成24年1月27日	平成24年1月30日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因 の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではな いと判明。	宮城県	概要公表	•		<b></b>	関係機関等において 調査の結果、製品起 因ではないと判明	
G1120131-07	平成24年1月22日	平成24年1月31日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120202-07	平成24年2月1日	平成24年2月2日	カセットこんろ	当該カセットこんろを焼損する火災が発生。原因の 調査を実施した結果、製品に起因する事故ではない と判明。	神奈川県	概要公表	•		<b></b>	関係機関等において 調査の結果、製品起 因ではないと判明	
G1120202-10	平成24年1月28日	平成24年2月2日	石油ストーブ	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
G1120202-11	平成24年1月24日	平成24年2月2日	照明器具	当該照明器具を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	三重県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1120202-12	平成24年1月31日	平成24年2月2日	石油給湯機付ふろがま	当該石油給湯機付ふろがまを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	山形県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120203-08	平成24年1月24日	平成24年2月3日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120206-06	平成24年1月1日	平成24年2月6日	石油給湯機付ふろがま (ORM-3001Y:株式会 社ノーリツ)	当該石油給湯機付ふろがまを焼損する火災が発生 した。現在、原因を調査中。	茨城県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120206-14	平成24年1月17日	平成24年2月6日	食器洗い乾燥機(ビルトイン式)	当該食器洗い乾燥機を使用中、当該製品及び周辺 を焼損する火災が発生し、1名が負傷した。当該製 品の操作部が改造されていた状況を含め、現在、原 因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120208-09	平成24年1月27日	平成24年2月8日	ガスこんろ (製造者、型式:不明)	当該ガスこんろを焼損する火災が発生。原因の調査 を実施したが特定に至らなかった。	神奈川県	概要公表	•	通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起	関係機関等において 原因調査を実施した が、特定に至らず		
G1120214-08	平成24年2月8日	平成24年2月14日	オーブントースター	当該オーブントースターを使用中、その場を離れたところ、異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。取扱説明書で禁止しているマーガリンを塗った食パンを焼いた可能性を含め、現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120214-09	平成24年2月11日	平成24年2月14日	電気カーペット	当該電気カーペットを焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120215-04	平成24年2月9日	平成24年2月15日	石油こんろ	当該石油こんろを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	新潟県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120216-01	平成24年1月29日	平成24年2月16日	石油ふろがま	当該石油ふろがまを焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	宮城県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1120216-06	平成24年2月13日	平成24年2月16日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	新潟県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120216-07	平成24年1月19日	平成24年2月16日	石油ふろがま (CK-11:株式会社長府 製作所)	当該石油ふろがまを使用中、当該製品から出火する 火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。事故 の原因は、機器の修理、点検及び空焚き防止装置 の作動状況を判定するため、一時的に使用する点 検用コネクター(空焚き防止装置を働かせないように するもの)を修理・点検後に戻し忘れたため、浴槽排 水栓の閉め方が不十分で空焚きとなった際に空焚 き防止装置が作動せず、火災に至ったものと考えら れるが、現在、調査中。		概要公表	関係機関等調査中				
G1120216-10	平成24年2月10日	平成24年2月16日	電気カーペット	当該電気カーペットを焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120216-11	平成24年2月2日	平成24年2月16日	ガスふろがま用バー ナー(LPガス用)	当該ガスふろがま用パーナーを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120217-02	平成24年2月15日	平成24年2月17日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査 を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判 明。	神奈川県	概要公表	•		<b>~</b>	関係機関等において 調査の結果、製品起 因ではないと判明	
G1120220-04	平成24年2月16日	平成24年2月20日	電気ストーブ	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1120220-07	平成24年2月19日	平成24年2月20日	石油ストーブ(密閉式)	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと 判明。	北海道	概要公表	•		<b></b>	関係機関等において 調査の結果、製品起 因ではないと判明	
G1120220-14	平成24年2月14日	平成24年2月20日	エアコン(室外機)	当該エアコン(室外機)及び周辺を焼損する火災が 発生した。当該製品から出火したのか、他の要因か も含め、現在、原因を調査中。	高知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120222-01	平成24年2月17日	平成24年2月22日	電気冷温風機	当該電気冷温風機を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1120223-02	平成24年2月7日	平成24年2月23日	電気洗濯乾燥機	当該電気洗濯乾燥機を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120228-09	平成24年2月22日	平成24年2月28日	石油ストーブ	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	鳥取県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120228-10	平成24年2月12日	平成24年2月28日	灯油ボイラ	当該灯油ボイラを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	高知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120228-11	平成24年2月25日	平成24年2月28日	石油給湯機	当該石油給湯機を焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	群馬県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120229-01	平成24年2月23日	平成24年2月29日	石油給湯機付ふろがま	当該石油給湯機付ふろがまを焼損する火災が発 生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120301-03	平成24年2月17日	平成24年3月1日	家庭用電気治療器 (ビーオス9000:伊藤超 短波株式会社)	当該家庭用電気治療器を焼損する火災が発生。原 因の調査を実施したが特定に至らなかった。	神奈川県	概要公表	•—	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない、火災」として「製品火災」に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において 原因調査を実施した が、特定に至らず		
G1120302-05	平成24年3月1日	平成24年3月2日	DVDプレーヤー	当該DVDプレーヤーを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120302-07	平成24年2月7日	平成24年3月2日	エアコン	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該エアコン があった。当該製品から出火したのか、他の要因か も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120306-07	平成24年3月2日	平成24年3月6日	IH調理器	当該IH調理器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	京都府	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1120308-32	平成24年2月28日	平成24年3月8日	自動二輪車	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120312-14	平成24年3月7日	平成24年3月12日	照明器具	当該照明器具を点灯後、当該製品及び周辺を焼損 する火災が発生した。当該製品から出火したのか、 他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	鹿児島県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120314-01	平成24年3月4日	平成24年3月14日	石油ストーブ(開放式)	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	新潟県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120319-01	平成23年11月30日	平成24年3月19日	電気湯沸器	当該電気湯沸器及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	京都府	概要公表	関係機関等調査中				
G1120319-09	平成24年3月11日	平成24年3月19日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	岩手県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120321-04	平成24年3月20日	平成24年3月21日	電子レンジ	当該電子レンジを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				
F1120322-01	平成24年3月17日	平成24年3月22日	食器乾燥機	当該食器乾燥機を焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	沖縄県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120322-02	平成24年3月14日	平成24年3月22日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査 を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判 明。	長崎県	概要公表	•—		<b></b>	関係機関等において 調査の結果、製品起 因ではないと判明	
G1120322-06	平成24年3月20日	平成24年3月22日	電気洗濯機	当該電気洗濯機を焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	岡山県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1120322-08	平成24年3月	平成24年3月22日	コーナータップ	当該コーナータップを焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120323-04	平成24年3月22日	平成24年3月23日	原動機付自転車	当該原動機付自転車を焼損する火災が発生。原因 の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではな いと判明。	神奈川県	概要公表	•		<b></b>	関係機関等において 調査の結果、製品起 因ではないと判明	
G1120323-05	平成24年3月13日	平成24年3月23日	普通乗用自動車 (GH-9NBBY(ポロ): (独)フォルクスワーゲ ン社)	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因 の調査を実施したが特定に至らなかった。	茨城県	概要公表	•	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない 火災」として「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において 原因調査を実施した が、特定に至らず		
G1120326-04	平成24年2月16日	平成24年3月26日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1120326-05	平成24年3月18日	平成24年3月26日	ガスこんろ	当該ガスこんろを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1120328-05	平成24年3月27日	平成24年3月28日	パワーコンディショナ (太陽光発電システム 用)	当該パワーコンディショナを焼損する火災が発生。 発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120330-03	平成24年3月27日	平成24年3月30日	石油ストーブ(開放式) (FH-550DH:株式会社 コロナ)	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	岩手県	概要公表	•	通知元において、事業 者へ連絡、通知元から 「原因を特定できない 火災」として「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において 原因調査を実施した が、特定に至らず		
G1120330-04	平成24年3月27日	平成24年3月30日	充電器(携帯電話機用)	当該充電器を焼損する火災が発生。発火源も含め、 現在、原因を調査中。	三重県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1120330-10	平成24年3月29日	平成24年3月30日	石油ストーブ	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1120402-10	平成24年3月23日	平成24年4月2日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1120403-28	平成24年3月31日	平成24年4月3日	エアコン(室外機) (SRCZ 22E5J:三菱重 工業株式会社)	当該エアコン(室外機)を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	長崎県	概要公表	•	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない 火災止して「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において 原因調査を実施した が、特定に至らず		
G1120404-20	平成24年4月4日	平成24年4月4日	カセットボンベ	当該カセットボンベを焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120409-23	平成24年3月21日	平成24年4月9日	電気こたつ	当該電気こたつ及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	広島県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120412-06	平成24年2月25日	平成24年4月12日	電気冷蔵庫	当該冷蔵庫を焼損する火災が発生。発火源も含め、 現在、原因を調査中。	京都府	概要公表	関係機関等調査中				
G1120413-05	平成23年12月3日	平成24年4月13日	スチームアイロン	当該スチームアイロンを使用後、外出し、戻ったところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120416-08	平成24年4月9日	平成24年4月16日	石油給湯機 (OQB-302Y:株式会社 ノーリツ)	入浴中、浴室の照明が消えたため確認すると、当該石油給湯機から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生していた。事故原因は、制御弁に使用されているのリング(パッキン)が劣化して硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生したことから、漏れた灯油に引火し、火災に至ったものと考えられる。	茨城県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120417-03	平成23年3月21日	平成24年4月17日	テレビ(ブラウン管型)	当該テレビを焼損する火災が発生。発火源も含め、 現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1120417-06	平成24年4月16日	平成24年4月17日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120417-07	平成24年3月24日	平成24年4月17日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120418-03	平成24年4月15日	平成24年4月18日	温水洗浄便座	当該温水洗浄便座を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	岡山県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120418-05	平成24年4月13日	平成24年4月18日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120418-10	平成24年4月15日	平成24年4月18日	自動二輪車	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120419-03	平成24年3月30日	平成24年4月19日	石油給湯機 (OQB-302Y:株式会社 ノーリツ)	当該石油給湯機を使用中、異音がして、ブレーカーが作動したため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損した。事故原因は、制御弁に使用されているのリング(パッキン)が劣化して硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生したことから、漏れた灯油に引火し、火災に至ったものと考えられる。	石川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120419-08	平成24年4月18日	平成24年4月19日	照明器具	当該照明器具を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120420-02	平成24年4月18日	平成24年4月20日	電気冷凍庫 (DF-140D2:株式会社 ダイレイ)	当該電気冷凍庫を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	岩手県	概要公表	•—	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない、火災」として「製品火災」として「製品火災」に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において 原因調査を実施した が、特定に至らず		

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
E3120423-01	平成24年4月23日	平成24年4月23日	運輸サービス(乗合バス)	当該乗合パスが走行中、クラッチ付近から出火し、 当該乗合バスを焼損する火災が発生。現在、原因を 調査中。	広島県	概要公表	関係機関等調査中	通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン)並びに日 本バス協会による事 業者及び利用者への 啓発活動等			
G1120423-03	平成24年4月14日	平成24年4月23日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120423-05	平成24年3月29日	平成24年4月23日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	京都府	概要公表	関係機関等調査中				
G1120423-44	平成24年4月17日	平成24年4月23日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120423-46	平成24年4月9日	平成24年4月23日	換気扇(天井用) (FV-14BFB:松下精工 株式会社(現 パナソ ニックエコシステムズ株 式会社))	当該換気扇(天井用)のスイッチを入れたところ、異音がしたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺を焼損した。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	兵庫県	概要公表	•—	通知元において、事業者へ連絡、通知元にから「原因を特定できない、火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において 原因調査を実施した が、特定に至らず		
G1120424-02	平成24年4月15日	平成24年4月24日	石油ストーブ	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
G1120424-03	平成24年4月21日	平成24年4月24日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120425-06	平成24年4月20日	平成24年4月25日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120425-07	平成24年4月22日	平成24年4月25日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1120427-05	平成24年4月23日	平成24年4月27日	食器乾燥機	当該食器乾燥機を焼損する火災が発生した。原因 の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではな いと判明。	兵庫県	概要公表	•		<b></b>	関係機関等において 調査の結果、製品起 因ではないと判明	
G1120427-10	平成24年4月26日	平成24年4月27日	延長コード	当該延長コードを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120501-08	平成24年4月28日	平成24年5月1日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120501-10	平成24年4月	平成24年5月1日	エアコン(室外機)	当該エアコン(室外機)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120502-10	平成24年4月25日	平成24年5月2日	自動二輪車	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
G1120502-11	平成24年4月29日	平成24年5月2日	電気冷蔵庫	当該電気冷蔵庫を焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
E3120505-01	平成24年5月4日	平成24年5月5日	運輸サービス(貸切バス)	当該貸切バスが走行中、エンジンルーム付近から出 火し、当該貸切バスを焼損する火災が発生。現在、 原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中	通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン)等			
G1120507-05	平成24年4月23日	平成24年5月7日	照明器具	当該照明器具を焼損する火災が発生。原因の調査 を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判 明。	岡山県	概要公表	•—		<b></b>	関係機関等において 調査の結果、製品起 因ではないと判明	
G1120507-14	平成24年5月1日	平成24年5月7日	電気ストーブ(パネル ヒーター)	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1120507-15	平成24年4月25日	平成24年5月7日	電気ストーブ(ハロゲン ヒーター) (IR-4407:株式会社ア イアン(輸入事業者・倒 産))	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。		概要公表	•	通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず	0.15	
G1120508-05	平成24年4月29日	平成24年5月8日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因 の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではな いと判明。	神奈川県	概要公表	•		<b></b>	関係機関等において 調査の結果、製品起 因ではないと判明	
G1120508-06	平成24年5月4日	平成24年5月8日	普通乗用自動車 (製造者、型式:不明)	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因 の調査を実施したが特定に至らなかった。	兵庫県	概要公表	•	通知元において、「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において 原因調査を実施した が、特定に至らず		
G1120509-01	平成24年5月3日	平成24年5月9日	送風機(エア遊具用)	当該送風機を焼損する火災が発生。発火源も含め、 現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120509-07	平成24年4月24日	平成24年5月9日	照明器具(天井埋込式)	当該照明器具を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	宮城県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120510-04	平成24年5月10日	平成24年5月10日	電子レンジ	当該電子レンジを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120511-02	平成24年5月1日	平成24年5月11日	ディスプレイモニター	使用者が外出中、当該ディスプレイモニター及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1120511-03	平成24年5月1日	平成24年5月11日	スピーカー	使用者が外出中、当該スピーカー及び周辺を焼損 する火災が発生した。当該製品から出火したのか、 他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1120511-05	平成24年4月18日	平成24年5月11日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1120511-06	平成24年4月29日	平成24年5月11日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1120513-01	平成24年5月13日	平成24年5月13日	宿泊施設 (ホテルプリンス)	当該宿泊施設を焼損する火災が発生し、7名が死亡、3名が重軽傷。発火源も含め、現在、調査中。	広島県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120514-10	平成24年5月12日	平成24年5月14日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120515-06	平成24年4月26日	平成24年5月15日	電気洗濯乾燥機	当該電気洗濯乾燥機及び当該製品内部(ドラム内) の可燃物(タオル等)を焼損する火災が発生した。当 該製品内部の可燃物に残留した油脂成分が酸化熱 により自然発火した可能性を含め、現在、原因を調 査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120516-02	平成24年5月1日	平成24年5月16日	石油ボイラ	当該石油ポイラを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
G1120516-06	平成23年9月12日	平成24年5月16日	ウォーターサーバー	当該ウォーターサーバーから出火し、当該製品を焼 損する火災が発生。現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120516-07	平成24年4月24日	平成24年5月16日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因 の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではな いと判明。	茨城県	概要公表	•		<b></b>	関係機関等において 調査の結果、製品起 因ではないと判明	
G1120516-08	平成24年5月13日	平成24年5月16日	自動二輪車	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	新潟県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120517-07	平成24年5月13日	平成24年5月17日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	富山県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120518-02	平成24年5月13日	平成24年5月18日	カセットこんろ	当該カセットこんろを焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	岩手県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1120518-08	平成24年5月2日	平成24年5月18日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120521-04	平成24年5月6日	平成24年5月21日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	熊本県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120522-02	平成24年5月16日	平成24年5月22日	普通乗用自動車 (製造者、型式:不明)	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因 の調査を実施したが特定に至らなかった。	愛知県	概要公表	•	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない、火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において 原因調査を実施した が、特定に至らず		
G1120522-08	平成24年5月6日	平成24年5月22日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120523-02	平成24年5月14日	平成24年5月23日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	新潟県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120523-08	平成24年5月16日	平成24年5月23日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120524-07	平成24年5月4日	平成24年5月24日	バス	当該バスを焼損する火災が発生。発火源も含め、現 在、原因を調査中。	静岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120525-04	平成24年4月18日	平成24年5月25日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120528-08	平成24年5月22日	平成24年5月28日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1120528-09	平成24年5月21日	平成24年5月28日	パワーコンディショナ (太陽光発電システム 用)	当該パワーコンディショナ(太陽光発電システム用) を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	群馬県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120529-10	平成24年5月28日	平成24年5月29日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	徳島県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120530-02	平成24年5月25日	平成24年5月30日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120530-09	平成24年5月29日	平成24年5月30日	普通乗用自動車 (GF-AM25(3シリー ズ): (独)BMW社)	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因 の調査を実施したが特定に至らなかった。	北海道	概要公表	•	通知元において、事業者へ連絡、通知元から 「原因を特定できない 火災」として「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において 原因調査を実施した が、特定に至らず		
G1120531-05	平成24年5月16日	平成24年5月31日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	茨城県	概要公表	関係機関等調査中				
E3120601-01	平成24年6月1日	平成24年6月1日	運輸サービス(貸切パス)	当該貸切バスが走行中、エンジンルームから出火 し、当該貸切バスを焼損する火災が発生。現在、原 因を調査中。	静岡県	概要公表	関係機関等調査中	通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン)等			
E3120604-01	平成24年6月3日	平成24年6月4日	運輸サービス(貸切バス)	当該貸切バスが走行中、エンジンルームから出火 し、当該貸切バスを焼損する火災が発生。現在、原 因を調査中。	石川県	概要公表	関係機関等調査中	通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン)等			
E3120604-02	平成24年6月4日	平成24年6月4日	旅客鉄道事業 (東日本旅客鉄道株式 会社)	列車が走行中、ドアの開閉を確認する表示灯が消灯したため、非常ブレーキを使用して列車を停止し、ドアの状況を確認したところ、3両目の右側後ろのドア1箇所が開いていた。現在、原因を調査中。	福島県	概要公表	関係機関等調査中	車両電圧値の一斉点 検を実施			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1120604-03	平成24年6月2日	平成24年6月4日	普通乗用自動車 (GF-N94W(シャリオグ ランディス):三菱自動 車工業株式会社)	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因 の調査を実施したが特定に至らなかった。	福島県	概要公表	•—	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない、火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において 原因調査を実施した が、特定に至らず		
G1120605-03	平成24年6月3日	平成24年6月5日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	新潟県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120606-01	平成24年5月23日	平成24年6月6日	普通乗用自動車 (GF-RZN185W(ハイ ラックスサーフ):トヨタ 自動車株式会社)	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	徳島県	概要公表	•	通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起	関係機関等において 原因調査を実施した が、特定に至らず		
G1120607-07	平成24年4月15日	平成24年6月7日	軽自動車	当該軽自動車から出火し、当該製品を焼損する火 災が発生。現在、原因を調査中。	京都府	概要公表	関係機関等調査中				
E3120608-01	平成24年6月8日	平成24年6月8日	運輸サービス(乗合バス)	当該乗合バスを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中	通知元において事業 者及び連行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン)並びに日 本バス協会による事 業者及び利用者への 啓発活動等			
G1120608-02	平成24年6月4日	平成24年6月8日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	栃木県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120608-04	平成24年5月20日	平成24年6月8日	ガス衣類乾燥機	当該ガス衣類乾燥機を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	宮城県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120611-02	平成24年6月3日	平成24年6月11日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	佐賀県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1120611-10	平成24年5月27日	平成24年6月11日	電気洗濯機	火災報知機が鳴動したため確認すると、当該電気洗濯機及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該 製品を故障したまま使用していたことが要因となった可能性を含め、現在、原因を調査中。	広島県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120611-11	平成24年2月4日	平成24年6月11日	DVDレコーダー	当該DVDレコーダー及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	岡山県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120612-03	平成24年6月8日	平成24年6月12日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120612-06	平成24年6月7日	平成24年6月12日	エアコン(室外機)	当該エアコン(室外機)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120613-03	平成24年6月9日	平成24年6月13日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	宮城県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120614-02	平成24年6月7日	平成24年6月14日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	高知県	概要公表	関係機関等調査中				
E2120618-01	平成24年6月17日	平成24年6月18日	遊園地に設置された遊 戯施設(軽井沢おも ちゃ王国:ドラゴンコー スター)	当該遊戯施設の運転中に、乗客1名が転落し、右腕 骨折等の重傷。現在、原因を調査中。	群馬県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120618-06	平成24年6月16日	平成24年6月18日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
G1120618-09	平成24年6月14日	平成24年6月18日	電気ケトル	当該電気ケトルを焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと 判明。	埼玉県	概要公表	•		<del></del>	関係機関等において 調査の結果、製品起 因ではないと判明	
G1120618-10	平成24年6月9日	平成24年6月18日	照明器具	当該照明器具を焼損する火災が発生。原因の調査 を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判 明。	三重県	概要公表	•			関係機関等において 調査の結果、製品起 因ではないと判明	

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1120620-12	平成23年11月1日	平成24年6月20日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120622-14	平成24年6月21日	平成24年6月22日	電気洗濯機	当該電気洗濯機を焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	群馬県	概要公表	関係機関等調査中				
E3120625-01	平成24年6月19日	平成24年6月25日	旅客鉄道事業 (福井鉄道株式会社)	列車が1両目の右後ろ側のドアが開いた状態で駅に 進入した。現在、原因を調査中。	福井県	概要公表	関係機関等調査中	ドアエンジンのボルト の緩みの管理強化			
E3120625-02	平成24年6月25日	平成24年6月25日	運輸サービス(貸切バス)	当該貸切バスが走行中、エンジンルームから出火 し、当該貸切バスを焼損する火災が発生。現在、原 因を調査中。	石川県	概要公表	関係機関等調査中	通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン)等			
G1120625-08	平成24年6月21日	平成24年6月25日	普通乗用自動車 (リンカーン ナビゲー ター:(米)フォード社)	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因 の調査を実施したが特定に至らなかった。	佐賀県	概要公表	•—	通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起	関係機関等において 原因調査を実施した が、特定に至らず		
G1120627-05	平成24年6月17日	平成24年6月27日	電気冷蔵庫 (LR-A17PS:LG電子 ジャパン株式会社(現 LG Electronics Japan 株式会社)(輸入事業 者))	当該電気冷蔵庫から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。事故原因は、コンデンサの製造不良により、コンデンサ内部の酸化が進行し、規定以上の電気抵抗が生じ、これに伴い発熱、出火したものと考えられるが、現在、調査中。	三重県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120627-06	平成24年6月24日	平成24年6月27日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120627-09	平成24年6月19日	平成24年6月27日	エレベーター	当該エレベーターを焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	新潟県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120627-10	平成24年6月26日	平成24年6月27日	脚立(三脚)	当該脚立のはしごの支柱が折損したため、使用者 が転落し、骨盤骨折の重傷。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1120628-03	平成24年6月27日	平成24年6月28日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120628-04	平成24年6月13日	平成24年6月28日	風呂釜	当該風呂釜を焼損する火災が発生。発火源も含め、 現在、原因を調査中。	広島県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120629-04	平成24年6月5日	平成24年6月29日	安定器(照明器具用)	体育館において、当該安定器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	山梨県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120629-12	平成24年6月22日	平成24年6月29日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査 を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判 明。	長崎県	概要公表	•		<b></b>	関係機関等において 調査の結果、製品起 因ではないと判明	
G1120629-13	平成24年6月21日	平成24年6月29日	電気カーペット	当該電気カーペットを焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	群馬県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120629-15	平成24年5月26日	平成24年6月29日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	山口県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120702-01	平成24年6月30日	平成24年7月2日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因 の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではな いと判明。	愛知県	概要公表	•		<b></b>	関係機関等において 調査の結果、製品起 因ではないと判明	
G1120702-04	平成24年6月27日	平成24年7月2日	マッサージチェア	当該マッサージチェアを焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120702-06	平成24年7月1日	平成24年7月2日	普通乗用自動車 (シボレー インパラ: (米) ゼネラルモーター ズ社)	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因 の調査を実施したが特定に至らなかった。	神奈川県	概要公表	•	通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起	関係機関等において 原因調査を実施した が、特定に至らず		

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1120702-10	平成24年6月28日	平成24年7月2日		当該自動二輪車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	福岡県	概要公表	•—	通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「製由火災に 関する調査結果」によ り注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120702-13	平成24年6月30日	平成24年7月2日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120703-05	平成24年7月1日	平成24年7月3日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120703-14	平成24年7月1日	平成24年7月3日	換気扇	当該換気扇を焼損する火災が発生。発火源も含め、 現在、原因を調査中。	静岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120704-03	平成24年6月28日	平成24年7月4日		当該ガス給湯付ふろがま及び周辺を焼損する火災 が発生した。当該製品のパーナー内部に異物等が 堆積していた状況を含め、現在、原因を調査中。	京都府	概要公表	関係機関等調査中				
G1120704-06	平成24年6月28日	平成24年7月4日	電気冷蔵庫 (SJ-WA35C:シャープ 株式会社)	当該電気冷蔵庫を焼損する火災が発生。事故原因は、当該製品のコンプレッサー始動用に使用されている始動リレー(起動用電気部品)内のPTC素子が、品質ばらつき等により発熱故障し、始動リレー内部で発煙、焼損、周囲の樹脂部品に着火したため、出火に至ったものと考えられる。	東京都	概要公表	•>	・通知元において、出 火元を当業を連絡火災に 東本から「製品果」に関する。 通知元の調査結果」に 以り注意を記して、レス なりまではいて、レス な表を行うが引きとされた。 はりまでは、中 な24年4月12日に、中 な24年4月12日に、中 で24年4月12日に、中 で31情報をも で、ジに製品にいる 大一、ジを製品にいる 大一、大変に 大りで、おいて、 大ので、 はりに、 はりに、 はりに、 はりに、 はりに、 はりに、 はりに、 はりに			
G1120705-08	平成24年6月25日	平成24年7月5日		当該ガスコンビネーションレンジを焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	大阪府	概要公表	•—		<b>&gt;</b>	関係機関等において 調査の結果、製品起 因ではないと判明	

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1120705-09	平成24年6月28日	平成24年7月5日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	熊本県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120706-04	平成24年7月2日	平成24年7月6日	軽自動車 (UA-MH21S(ワゴン R):スズキ株式会社)	当該軽自動車を焼損する火災が発生。当該製品の 不具合により発生したと判断される火災。	静岡県	概要公表	<b>→</b>	通知元において、出火 元を当該製品と特定 し、事業者へ連絡、通 知元から「製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起			
G1120706-05	平成24年7月4日	平成24年7月6日	普通乗用自動車 (E-7MX(ジーブ・チェロ キー): (米) クライス ラー社)	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因 の調査を実施したが特定に至らなかった。	静岡県	概要公表	•—	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない 火災」として「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において 原因調査を実施した が、特定に至らず		
G1120709-02	平成24年7月5日	平成24年7月9日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120709-03	平成24年7月6日	平成24年7月9日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120709-05	平成24年6月21日	平成24年7月9日	エアコン(室外機)	当該エアコン(室外機)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	三重県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120709-12	平成24年7月7日	平成24年7月9日		当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因 の調査を実施したが特定に至らなかった。	福岡県	概要公表	•	通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「製品火災に 関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において 原因調査を実施した が、特定に至らず		
G1120709-15	平成24年7月8日	平成24年7月9日	普通乗用自動車 (シボレー インパラ: (米) ゼネラルモーター ズ社)	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因 の調査を実施したが特定に至らなかった。	福岡県	概要公表	•		関係機関等において 原因調査を実施した が、特定に至らず		

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1120710-02	平成24年7月8日	平成24年7月10日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因 の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではな いと判明。	愛知県	概要公表	•		<b></b>	関係機関等において 調査の結果、製品起 因ではないと判明	
G1120710-06	平成24年7月8日	平成24年7月10日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因 の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではな いと判明。	山梨県	概要公表	•		<b></b>	関係機関等において 調査の結果、製品起 因ではないと判明	
G1120711-02	平成24年7月8日	平成24年7月11日	軽自動車 (EBD-DA64V(エブリ イ):スズキ株式会社)	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査 を実施したが特定に至らなかった。	栃木県	概要公表	•		関係機関等において 原因調査を実施した が、特定に至らず		
G1120711-07	平成24年7月9日	平成24年7月11日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査 を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判 明。	沖縄県	概要公表	•		<b></b>	関係機関等において 調査の結果、製品起 因ではないと判明	
F1120712-01	平成24年7月10日	平成24年7月12日	エアコン(天井埋め込み式)	当該エアコンを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	青森県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120712-08	平成24年7月5日	平成24年7月12日	照明器具	当該照明器具を焼損する火災が発生。原因の調査 を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判 明。	福岡県	概要公表	•		<b>~~</b>	関係機関等において 調査の結果、製品起 因ではないと判明	
G1120712-16	平成24年6月29日	平成24年7月12日	ディスプレイモニター (L1955: (米) ヒューレッ トパッカード社)	当該ディスプレイモニターを焼損する火災が発生。 当該製品の不具合により発生したと判断される火 災。	東京都	概要公表	•	通知元において、出火 元を当該製品と特定 し、事業者へ連絡、通 知元から「製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起			
G1120712-17	平成24年6月28日	平成24年7月12日	電気湯沸器 (EW-30N1:株式会社 日本イトミック)	当該電気湯沸器を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	東京都	概要公表	•		関係機関等において 原因調査を実施した が、特定に至らず		

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1120712-18	平成24年5月23日	平成24年7月12日	火災報知機	当該火災報知機を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと 判明。	東京都	概要公表	•		<b>*</b>	関係機関等において 調査の結果、製品起 因ではないと判明	
G1120713-06	平成24年7月12日	平成24年7月13日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120713-09	平成24年7月8日	平成24年7月13日	普通乗用自動車 (プジョー307:(仏)プ ジョー社)	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因 の調査を実施したが特定に至らなかった。	大阪府	概要公表	•—	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない、火災」として「製品火災」に関する調査結果」により注意喚起			
G1120717-04	平成24年7月7日	平成24年7月17日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因 の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではな いと判明。	愛知県	概要公表	•		<b>&gt;</b>	関係機関等において 調査の結果、製品起 因ではないと判明	
G1120717-05	平成24年7月14日	平成24年7月17日	ェアコン (RAS-406LDR: 東芝キ ヤリア株式会社)	当該エアコンから出火し、当該製品を焼損する火災が発生。事故原因は、当該製品のアンモーターのリード線接続部分が露出しているために、エアコン洗浄液等の電気を通しやすい物質が付着し、さらに当該製品内部で発生した結露がリード線接続部分に回りこんだことによって、トラッキング現象が生じ、発煙・出火に至ったものと考えられる。	大阪府	概要公表	<b>→</b>	・通知元におります。 ・通知元におります。 ・通知元におります。 ・通知元から「製計を持た。 ・現する語をはいて、いうないでは、 ・事におります。 ・事におります。 ・事におります。 ・事には対する。 ・事には対する。 ・事には対する。 ・事にはは、 ・事には、 ・のに、対する。 ・のに、対する。 ・のに、対する。 ・のに、対する。 ・のに、対する。 ・のに、対する。 ・のに、対する。 ・のに、対する。 ・のに、対する。 ・のに、対する。 ・のに、対する。 ・のに、対する。 ・のに、対する。 ・のに、を実施			
G1120717-07	平成24年7月11日	平成24年7月17日	ウォーターサーバー	当該ウォーターサーバーを焼損する火災が発生。発 火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1120717-08	平成24年6月26日	平成24年7月17日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査 を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判 明。	北海道	概要公表	•—		<b>\</b>	関係機関等において 調査の結果、製品起 因ではないと判明	

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1120717-15	平成24年7月5日	平成24年7月17日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因 の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではな いと判明。	福井県	概要公表	•—		<b></b>	関係機関等において 調査の結果、製品起 因ではないと判明	
G1120717-16	平成24年7月14日	平成24年7月17日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因 の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではな いと判明。	奈良県	概要公表	•		<b></b>	関係機関等において 調査の結果、製品起 因ではないと判明	
G1120717-17	平成24年7月15日	平成24年7月17日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120718-05	平成24年7月15日	平成24年7月18日	空気清浄機	当該空気清浄機を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと 判明。	兵庫県	概要公表	•		<b></b>	関係機関等において 調査の結果、製品起 因ではないと判明	
G1120718-06	平成24年7月17日	平成24年7月18日	携帯電話機	当該携帯電話機を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと 判明。	栃木県	概要公表	•—		<b></b>	関係機関等において 調査の結果、製品起 因ではないと判明	
G1120719-04	平成24年7月15日	平成24年7月19日	エアコン(室外機)	当該エアコン(室外機)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
G1120719-09	平成24年7月9日	平成24年7月19日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	大分県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120720-03	平成24年7月16日	平成24年7月20日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120720-20	平成24年7月18日	平成24年7月20日	普通乗用自動車 (E-GZG50(センチュ リー)トヨタ自動車株式 会社)	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因 の調査を実施したが特定に至らなかった。	奈良県	概要公表	•	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない 火災」として「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1120720-22	平成24年7月13日	平成24年7月20日	エアコン (RAS-406LDR:東芝キ ヤリア株式会社)	当該エアコンを使用中、異音と発煙に気付き確認すると、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生していた。事故原因は、現在、調査中であるが、当該製品のファンモーターのリード線接続部分が露出しているために、エアコン洗浄液等の電気を通しやすい物質が付着し、さらに当該製品内部で発生した結露がリード線接続部分に回りこんだことによって、トラッキング現象が生じ、発煙・出火に至ったものと考えられる。	東京都	概要公表	•>	・通知元において、出 火元を当業者を 通知元を当業者を 通知元を当業者を 通知元を当まる。 に関する。 通知元にになりまた。 ・通知元にになりまた。 ・通知元になりまた。 ・通知元になりまた。 ・通知元になりまた。 ・通知元になりまた。 ・通知元になりまた。 ・通知元になりまた。 ・通知方のとはないない。 はに、等の財活の、 ・のなとを に、等のはないない。 を実施、 を関する。 を表して、 ・のない。 ・のは、 ・のは、 ・のは、 ・のは、 ・のは、 ・のは、 ・のは、 ・でいた。 を関する。 ・でいた。			
G1120720-23	平成24年7月11日	平成24年7月20日	投げ込み式湯沸器 (スーパー風呂パンス: 1000株式会社パアグ)	当該投げ込み式湯沸器を使用中、当該製品を焼損 する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に 至らなかった。	東京都	概要公表	•	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない 火災」として「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において 原因調査を実施した が、特定に至らず		
G1120723-02	平成24年7月9日	平成24年7月23日		ブレーカーが作動し停電していたため確認すると、 当該電気冷蔵庫を焼損する火災が発生していた。事 故原因は、当該製品の庫内で食品汁等が電装部へ 流れ込み、コネクタ部でトラッキングが生じ、発煙し たものと考えられる。	長野県	概要公表	•	・通知元において、出 火元を当該製品連と特定し、事業者の連入 通知元から「製品火災 に関す意喚起、事業者において、平成17年9月2日、平成18年6月2日及び新聞名年11月7日に新聞年11月7日に新聞り 18年6月2日及び新聞り 18年8月2日、新聞も 18年8月2日、新聞り 18年8月2日とので開せ 18年8月2日とので開せ 18年8月2日とので開せ 18年8月2日とので表 18年8月2日とのである。 18年8月2日とのである。 18年8月2日とのである。 18年8月2日とのである。 18年8月2日とのである。 18年8月2日とのである。 18年8月2日とのである。 18年8月2日とのである。 18年8月2日とのである。 18年8月2日とのである。 18年8月2日とのである。 18年8月2日とのである。 18年8月2日とのである。 18年8月2日とのである。 18年8月2日とのである。 18年8月2日とのである。 18年8月2日とのである。 18年8月2日とのである。 18年8月2日とのである。 18年8日とのでは、18年8日とのである。 18年8日には、18年8日とのである。 18年8日には、18年8日には			
G1120723-04	平成24年7月13日	平成24年7月23日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120723-06	平成24年7月15日	平成24年7月23日	電気冷蔵庫 (LR-A17PS:LG電子 ジャパン株式会社(現 LG Electronics Japan 株式会社)(輸入事業 者))	当該電気冷蔵庫及び周辺を焼損する火災が発生した。事故原因は、コンデンサの製造不良により、コンデンサ内部の酸化が進行し、規定以上の電気抵抗が生じ、これに伴い発熱、出火したものと考えられる。	愛知県	概要公表	•	・通知元において、出 火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、 通知元から「製品火」に はりする映起・事業者において、平 成20年12月16日にプレスリリース及びホー ムページでの間れた一 人ページでの部は大き 掲載し、無償での部品 交換を実施			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1120723-07	平成24年7月23日	平成24年7月23日	食器洗い乾燥機(ビルトイン式)	当該食器洗い乾燥機を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120723-09	平成24年7月20日	平成24年7月23日	スピーカー	当該スピーカーを焼損する火災が発生。原因の調査 を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判 明。	北海道	概要公表	•—		<b></b>	関係機関等において 調査の結果、製品起 因ではないと判明	
G1120723-15	平成24年7月14日	平成24年7月23日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	広島県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120723-16	平成24年7月21日	平成24年7月23日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1120724-02	平成24年7月22日	平成24年7月24日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査 を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判 明。	北海道	概要公表	•		<b></b>	関係機関等において 調査の結果、製品起 因ではないと判明	
G1120724-03	平成24年7月21日	平成24年7月24日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査 を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判 明。	和歌山県	概要公表	•—		<b></b>	関係機関等において 調査の結果、製品起 因ではないと判明	
G1120724-04	平成24年7月20日	平成24年7月24日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査 を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判 明。	福岡県	概要公表	•		<b>~~</b>	関係機関等において 調査の結果、製品起 因ではないと判明	
G1120724-08	平成24年7月24日	平成24年7月24日		当該携帯型音楽プレーヤーを焼損する火災が発生。事故の原因は、当該製品のバッテリーセル内部に製造上の不具合があったために、充放電を繰り返すうちにセル内部の絶縁部が劣化し、バッテリーが内部短絡を起こし過熱に至ったものと考えられる。	兵庫県	概要公表	<b>→→</b>	・通知では、 ・通知では、 ・通知では、 ・通知では、 ・通知では、 ・事業の「動品・ ・事業の「動品・ ・事業の「動品・ ・事業の「動品・ ・事度23年1持12年 が、 ・事度23年1持12年 が、 ・事度23年1持12年 が、 ・事度23年1持2年 が、 ・事度23年1持2年 が、 ・事度23年1持2年 が、 ・事度23年1持2年 が、 ・事度23年1持2年 が、 ・事度24年 が、 ・主意関するとせーして、 ・関助ととして、 を関助ととして、 を関助して、 を関助ととして、 を関助ととして、 を関いるとせーして、 を関いるとは、 ・			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1120725-02	平成24年7月21日	平成24年7月25日	携帯型音楽プレーヤー	当該携帯型音楽プレーヤーを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120725-03	平成24年7月20日	平成24年7月25日	普通乗用自動車 (DBA-209456(CLKク ラス):(独)ダイムラー 社)	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因 の調査を実施したが特定に至らなかった。	埼玉県	概要公表	•—	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない 火災」として「製品火災」として「製品火災」として「製品火災」とは、「関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において 原因調査を実施した が、特定に至らず		
G1120725-04	平成24年7月9日	平成24年7月25日	普通乗用自動車 (製造者、型式:不明)	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因 の調査を実施したが特定に至らなかった。	静岡県	概要公表	•	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない 火災」として「製品火災に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120725-06	平成24年7月8日	平成24年7月25日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120725-15	平成24年6月29日	平成24年7月25日	カーオーディオ	当該カーオーディオの周辺を焼損する火災が発生。 発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120726-05	平成24年7月7日	平成24年7月26日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120726-06	平成24年7月25日	平成24年7月26日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因 の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではな いと判明。	北海道	概要公表	•		<b>~~</b>	関係機関等において 調査の結果、製品起 因ではないと判明	
G1120726-07	平成24年7月18日	平成24年7月26日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1120726-09	平成24年7月25日	平成24年7月26日	電気こんろ	当該電気こんろの周辺を焼損する火災が発生。発 火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120727-08	平成24年7月26日	平成24年7月27日	エアコン(天井埋め込 み式)	当該エアコンを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	茨城県	概要公表	関係機関等調査中				
E3120730-01	平成24年7月28日	平成24年7月30日	旅客鉄道事業 (富山地方鉄道株式会 社)	2両編成の列車が駅に進入する際に脱線。現在、原因を調査中。	富山県	概要公表	関係機関等調査中	レール締結状態の一 斉点検の実施			
G1120730-03	平成24年7月13日	平成24年7月30日	電気衣類乾燥機 (CD-EC551:三洋電機 株式会社)	高齢者施設で当該電気衣類乾燥機を使用中、当該 製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原 因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
G1120730-06	調査中	平成24年7月30日	プロジェクター	当該プロジェクターを焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	山口県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120730-14	平成24年7月27日	平成24年7月30日	エアコン(室外機)	当該エアコン(室外機)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
G1120731-01	平成24年7月29日	平成24年7月31日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因 の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではな いと判明。	愛知県	概要公表	•		<b></b>	関係機関等において 調査の結果、製品起 因ではないと判明	
G1120801-02	平成24年8月1日	平成24年8月1日	空気清浄機 (MC709-W:ダイキンエ 業株式会社)	当該空気清浄機を焼損する火災が発生。事故原因は、当該製品の電気集塵部の放電線が、集塵フィルタに接触している状態が続き、導電性物質が集塵フィルタに付着した際に、集塵フィルタと脱臭フィルタの間で放電が発生し、発煙・出火に至ったと考えられる。	神奈川県	概要公表	•→	・通知元において、出 火元を当該製品と特 定し、事から「製品と特 、通知元から「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起 ・事業者において、平 成22年4月9日にプレ スリリースを行い、平 成22年4月11日から無 償点検・修理を実施			
G1120801-04	平成24年7月31日	平成24年8月1日	カーナビゲーション (VXM-128VSX:パナソニック株式会社(本田 技研工業株式会社ブランド))	当該軽自動車を焼損する火災が発生。当該製品の 不具合により発生したと判断される火災。	福岡県	概要公表	•>	通知元において、出火 元を当該製品と特定 し、事業者へ連絡、通 知元から「製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1120801-08	平成24年7月29日	平成24年8月1日	ガスこんろ	当該ガスこんろを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120802-04	平成24年8月1日	平成24年8月2日	携帯型音楽プレーヤー (iPod nano (第1世代) : (米) アップル社)	当該携帯型音楽プレーヤーを焼損する火災が発生。事故の原因は、当該製品のパッテリーセル内部に製造上の不具合があったために、充放電を繰り返すうちにセル内部の絶縁部が劣化し、パッテリーが内部短絡を起こし過熱に至ったものと考えられる。	大阪府	概要公表	•→	・通知では、出特を表して、出り、一直を表して、出り、一点を表して、出り、一点を表して、表して、一点を表して、表して、表して、表して、表して、表して、表して、表して、表して、表して、			
G1120802-08	平成24年7月24日	平成24年8月2日	扇風機	当該扇風機を焼損する火災が発生。発火源も含め、 現在原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120802-11	平成24年8月1日	平成24年8月2日	エアコン(室外機)	当該エアコン(室外機)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120802-13	平成24年7月22日	平成24年8月2日	電気こんろ (MDS-113RE:株式会 社萬品電機製作所(倒産))	当該電気こんろを焼損する火災が発生。当該製品 の不具合により発生したと判断される火災。	岡山県	概要公表	<b>→</b>	・通知元において、出 火元を当該製品と特 定し、通知元から「製 品火災に関する調喚起 ・事業者等(管財人)に おいて、平成20年8月1 日に発表した社告に おいて、京型品による 不具合が示されている			
G1120802-14	平成24年7月29日	平成24年8月2日	エアコン(室外機)	当該エアコン(室外機)を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	岡山県	概要公表	•		<b></b>	関係機関等において 調査の結果、製品起 因ではないと判明	
G1120803-09	平成24年7月29日	平成24年8月3日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	茨城県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1120806-04	平成24年7月19日	平成24年8月6日	照明器具 (FCL32EX-D/30-X:株 式会社LDF(東芝ライ テック株式会社ブラン ド)	当該照明器具を使用中、当該製品から出火する火 災が発生し、当該製品を焼損した。原因の調査を実 施したが特定に至らなかった。	埼玉県	概要公表	•	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない、火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120806-05	平成24年7月29日	平成24年8月6日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120806-06	平成24年7月31日	平成24年8月6日	パス (KC-RM211GAN改(スペースランナー):UDトラックス株式会社)	当該バスを焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	静岡県	概要公表	•	通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起	関係機関等において 原因調査を実施した が、特定に至らず		
G1120806-07	平成24年8月2日	平成24年8月6日	扇風機	施設で当該扇風機及び周辺を焼損する火災が発生 した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含 め、現在、原因を調査中。	山形県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120806-10	平成24年8月2日	平成24年8月6日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査 を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判 明。	栃木県	概要公表	•		<b></b>	関係機関等において 調査の結果、製品起 因ではないと判明	
G1120806-11	平成24年8月3日	平成24年8月6日	電気冷蔵庫	当該電気冷蔵庫を焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120807-06	平成24年8月6日	平成24年8月7日	電子レンジ (IM-570:岩谷産業株 式会社)	当該電子レンジを焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	神奈川県	概要公表	•	通知元において、事業者へ連絡、通知元から 「原因を特定できない 火災」として「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120807-10	平成24年7月29日	平成24年8月7日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1120807-11	平成24年8月5日	平成24年8月7日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	山形県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120807-12	平成24年8月1日	平成24年8月7日	電気冷蔵庫	当該電気冷蔵庫を焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	愛媛県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120807-13	平成24年8月2日	平成24年8月7日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因 の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではな いと判明。	北海道	概要公表	•		<b></b>	関係機関等において 調査の結果、製品起 因ではないと判明	
G1120807-14	平成24年7月28日	平成24年8月7日	ガスカートリッジ直結型 ガスこんろ (M-8249:パール金属 株式会社)	当該ガスカートリッジ直結型ガスこんろを使用中、当 該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使 用状況を含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120807-15	平成24年8月5日	平成24年8月7日	エアコン(室外機)	当該エアコン(室外機)を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	群馬県	概要公表	•		<b></b>	関係機関等において 調査の結果、製品起 因ではないと判明	
G1120808-03	平成24年8月7日	平成24年8月8日	デジタル複合機	当該デジタル複合機を焼損する火災が発生。原因 の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではな いと判明。	神奈川県	概要公表	•		<b></b>	関係機関等において 調査の結果、製品起 因ではないと判明	
G1120808-04	調査中	平成24年8月8日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福井県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120808-05	平成24年7月27日	平成24年8月8日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	京都府	概要公表	関係機関等調査中				
G1120808-08	平成24年7月19日	平成24年8月8日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1120808-10	平成24年8月2日	平成24年8月8日	ガスフライヤー (G-TGFL-67W:タニ コ一株式会社)	当該ガスフライヤーから出火し、当該製品を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	静岡県	概要公表	•	通知元において、事業合 者へ連絡、通知元から 原因を特定できない 火災」として「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において 原因調査を実施した が、特定に至らず		
G1120808-11	平成24年7月24日	平成24年8月8日	普通乗用自動車 (製造者、型式:不明)	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因 の調査を実施したが特定に至らなかった。	静岡県	概要公表	•	通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起	関係機関等において 原因調査を実施した が、特定に至らず		
E1120809-01	平成24年8月7日	平成24年8月9日	福祉施設	当該施設内で遊んでいた小学生2名が、2階の吹き 抜け部分に張られた石膏ボードの上に乗ったとこ ろ、石膏ボードが破損し転落、1名が右手首骨折の 重傷、1名が軽傷。また、落下地点付近にいた2名が 軽傷。現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表	<b>→</b>	管理者がスチール製ロッカーを設置し、吹き抜け部分への進入防止措置を実施			
G1120809-01	平成24年8月8日	平成24年8月9日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	群馬県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120809-02	平成24年8月3日	平成24年8月9日	IH調理器 (KZ-MSW32A: 松下電 器産業株式会社(現 パナソニック株式会 社))	当該IH調理器で調理中、当該製品の内部部品の一部を焼損する火災が発生した。当該製品の不具合により発生したと判断される火災。	東京都	概要公表	<b>→→</b>	通知元において、出火 元を当該製品と特定 し、事業者へ連絡、通 知元から「製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起			
G1120809-03	平成24年8月3日	平成24年8月9日	テレビ(ブラウン管型) (250-DJ1:シャーブ株 式会社)	当該テレビを焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	東京都	概要公表	•	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない「火災」として「製品火災」に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において 原因調査を実施した が、特定に至らず		
G1120809-04	平成24年7月18日	平成24年8月9日	電気洗濯機 (JW-Z50C:ハイアール ジャパンセールス株式 会社(輸入事業者))	当該電気洗濯機を使用中、当該製品から発煙し、当 該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の不 具合により発生したと判断される火災。	東京都	概要公表	<b>→</b>	通知元において、出火 元を当該製品と特定 し、事業者へ連絡、通 知元から「製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1120809-05	平成24年7月5日	平成24年8月9日	蛍光ランプ (EFA12EL:株式会社 オーム電機(輸入事業 者))	当該蛍光ランプを使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品の不具合により発生したと判断される火災。	東京都	概要公表	•	通知元において、出火 元を当該製品と特定 し、事業者へ連絡、通 知元から『製品火災に 関する調査結果』によ り注意喚起			
G1120809-07	平成24年8月3日	平成24年8月9日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1120810-01	平成24年8月4日	平成24年8月10日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	島根県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120810-04	平成24年7月26日	平成24年8月10日	普通乗用自動車 (TA-MCR40W-MRSSK (エスティマ): トヨタ自動 車株式会社)	当該普通乗用自動車から出火し、当該製品を焼損 する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に 至らなかった。	大阪府	概要公表	•	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない 火災」として「製品火災 に関する調査結果」により注意喚起	明 万 機 明 生 レ ナン・ファ		
G1120810-05	平成24年8月3日	平成24年8月10日	エアコン	事務所で当該エアコンを使用中、当該製品及び周辺 を焼損する火災が発生した。原因の調査を実施した 結果、製品に起因する事故ではないと判明。	福岡県	概要公表	•		<b>→</b>	関係機関等において 調査の結果、製品起 因ではないと判明	
G1120810-06	平成24年8月5日	平成24年8月10日	エアコン(室外機)	当該エアコン(室外機)を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。		概要公表	•		<b></b>	関係機関等において 調査の結果、製品起 因ではないと判明	
G1120813-05	平成24年8月10日	平成24年8月13日	携帯型音楽プレーヤー	当該携帯型音楽プレーヤーを焼損する火災が発 生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
G1120813-14	平成24年6月14日	平成24年8月13日	普通乗用自動車 (UA-BKEP(アクセラ): マツダ株式会社)	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。当該 製品の不具合により発生したと判断される火災。	東京都	概要公表	<b>↔</b>	通知元において、出火 元を当該製品と特定 し、事業者へ連絡、通 知元から「製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1120813-15	平成24年8月2日	平成24年8月13日		当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。当該 製品の不具合により発生したと判断される火災。	東京都	概要公表	<b>→</b>	通知元において、出火 元を当該製品と特定 し、事業者へ連絡、通 知元から「製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起			
G1120813-16	平成24年8月9日	平成24年8月13日	電気こんろ (NK-1102:パナソニッ ク株式会社)	当該電気こんろを焼損する火災が発生。事故原因は、身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置かれていた可燃物に引火したものと考えられる。	東京都	概要公表	•→	・通知元において、出 火元を当該製品と特 定し、事業者へ連絡、 通知元から「製品連絡、 近期する調査結果」に より注意喚起 ・事業者において、平 成19年7月3日に注意 喚起を行うとともに、対 象製品のつまみ(ス イッチ部)の無償改修			
G1120814-14	平成24年7月28日	平成24年8月14日	普通乗用自動車 (DBA-251065(Rクラ ス):(独)ダイムラー 社)	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因 の調査を実施したが特定に至らなかった。	福島県	概要公表	•	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない 火災」として「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において 原因調査を実施した が、特定に至らず		
G1120815-01	平成24年7月14日	平成24年8月15日	ェアコン (SRK36ZF-W:三菱重 工業株式会社(輸入事 業者))	当該エアコンを使用中、異音とともに当該製品から 発煙し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し た。当該製品の不具合により発生したと判断される 火災。	静岡県	概要公表	•→	通知元において、出火 元を当該製品と特定 し、事業者へ連絡、通 知元から「製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起			
G1120815-16	平成24年8月14日	平成24年8月15日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因 の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではな いと判明。	神奈川県	概要公表	•—		<b></b>	関係機関等において 調査の結果、製品起 因ではないと判明	
G1120816-03	平成24年8月15日	平成24年8月16日	マッサージチェア	当該マッサージチェアを焼損する火災が発生。原因 の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではな いと判明。	静岡県	概要公表	•		<b>\</b>	関係機関等において 調査の結果、製品起 因ではないと判明	

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1120817-14	平成24年7月12日	平成24年8月17日	食器洗い乾燥機 (ビルトイン式) (FB4503PC: 株式会社 ハーマン)	当該食器洗い乾燥機を使用中、当該製品から出火 し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 事故原因は、2002年4月から2007年4月に行われた 当該機器の電装基板交換時に、適切に電線を接続 しなかったため、電線の接触不良によって高温とな り、火災に至ったと考えられる。	兵庫県	概要公表	•	・通知元において、出 火元を当該製品と特 定し、事業名へ連絡、 通知元から「製品と特 に関する調査結果」に より注意喚起 ・事業者において、 2002年4月から2007年 4月に電装基板の交換に ついて、平成24年9月 27日から無償点検・改 修を実施			
G1120820-02	平成24年8月11日	平成24年8月20日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因 の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではな いと判明。	兵庫県	概要公表	•—		<b></b>	関係機関等において 調査の結果、製品起 因ではないと判明	
G1120820-06	平成24年8月19日	平成24年8月20日	自動二輪車	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと 判明。	埼玉県	概要公表	•		<b></b>	関係機関等において 調査の結果、製品起 因ではないと判明	
G1120820-09	平成24年8月3日	平成24年8月20日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	岩手県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120821-03	平成24年8月16日	平成24年8月21日	原動機付自転車	当該原動機付自転車を焼損する火災が発生。原因 の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではな いと判明。	長野県	概要公表	•—		<b>~~</b>	関係機関等において 調査の結果、製品起 因ではないと判明	
G1120821-04	平成24年8月18日	平成24年8月21日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査 を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判 明。	愛媛県	概要公表	•		<b>&gt;</b>	関係機関等において 調査の結果、製品起 因ではないと判明	
G1120821-05	平成24年8月7日	平成24年8月21日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	奈良県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120821-06	平成24年8月11日	平成24年8月21日	ラジオ	当該ラジオを焼損する火災が発生。発火源も含め、 現在、原因を調査中。	岩手県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1120822-05	平成24年8月12日	平成24年8月22日	自動二輪車	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	滋賀県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120822-06	平成24年8月7日	平成24年8月22日	IH 調理器 TIH101(テスコムブランド): 株式会社永泰産業 (テスコムブランド)(輸 入事業者)	当該IH調理器に水を入れた鍋をかけ、スイッチを入れての場を離れたところ、異音がしたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	滋賀県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120822-08	平成24年8月21日	平成24年8月22日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因 の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではな いと判明。	神奈川県	概要公表	•		<b></b>	関係機関等において 調査の結果、製品起 因ではないと判明	
G1120822-11	平成24年8月20日	平成24年8月22日	エアコン(室外機) (R22GNS:ダイキンエ 業株式会社)	当該エアコンを焼損する火災が発生。原因の調査を 実施したが特定に至らなかった。	神奈川県	概要公表	•—	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない、火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において 原因調査を実施した が、特定に至らず		
G1120822-12	平成24年8月17日	平成24年8月22日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120822-13	平成24年8月20日	平成24年8月22日	ガス炊飯器	当該ガス炊飯器を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと 判明。	埼玉県	概要公表	•		<b></b>	関係機関等において 調査の結果、製品起 因ではないと判明	
G1120823-01	平成24年8月18日	平成24年8月23日	普通乗用自動車(製造者、型式:不明)	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因 の調査を実施したが特定に至らなかった。	山形県	概要公表	•—	通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起	関係機関等において 原因調査を実施した が、特定に至らず		
G1120823-02	平成24年8月12日	平成24年8月23日	充電器(携帯電話機 用)	当該充電器を焼損する火災が発生。発火源も含め、 現在、原因を調査中。	山梨県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120823-06	平成24年8月18日	平成24年8月23日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	京都府	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1120824-06	平成24年8月24日	平成24年8月24日	普通乗用自動車 (GH-GL44(7シリーズ) (独)BMW社)	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因 の調査を実施したが特定に至らなかった。	岐阜県	概要公表	•	通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120824-07	平成24年8月22日	平成24年8月24日	マッサージチェア	当該マッサージチェアを焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	奈良県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120827-03	平成24年8月23日	平成24年8月27日	エアコン	当該エアコンを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1120827-04	平成24年8月17日	平成24年8月27日	キャンピングトレーラー (製造者、型式:不明)	当該キャンピングトレーラーを焼損する火災が発生。 原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	神奈川県	概要公表	•—	通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起	関係機関等において 原因調査を実施した が、特定に至らず		
G1120827-05	平成24年8月20日	平成24年8月27日	普通乗用自動車 (製造者、型式:不明)	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因 の調査を実施したが特定に至らなかった。	秋田県	概要公表	•—	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない 火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において		
G1120827-06	平成24年8月20日	平成24年8月27日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	宮城県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120829-07	平成24年8月25日	平成24年8月29日	照明器具	当該照明器具を焼損する火災が発生。原因の調査 を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判 明。	大阪府	概要公表	•		<b></b>	関係機関等において 調査の結果、製品起 因ではないと判明	
G1120829-08	平成24年8月28日	平成24年8月29日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因 の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではな いと判明。	愛媛県	概要公表	•		<b></b>	関係機関等において 調査の結果、製品起 因ではないと判明	

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1120829-09	平成24年8月12日	平成24年8月29日	普通乗用自動車 (E-9B230W: (瑞)ボル ボ社)	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因 の調査を実施したが特定に至らなかった。	静岡県	概要公表	•	通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「智品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起	関係機関等において 原因調査を実施した が、特定に至らず		
G1120829-11	平成24年8月26日	平成24年8月29日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
F1120830-01	平成24年8月29日	平成24年8月30日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	三重県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120830-03	平成24年8月18日	平成24年8月30日	バッテリー(デジタルカ メラ用)	当該パッテリーを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	鹿児島県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120831-05	平成24年8月29日	平成24年8月31日	食器洗い乾燥機 (NP-3000BP:パナソ ニック株式会社)	当該食器洗い乾燥機を焼損する火災が発生。原因 の調査を実施したが特定に至らなかった。	大阪府	概要公表	•	通知元において、事業 者へ連絡、通知元から 「原因を特定できない 火災」として「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において 原因調査を実施した が、特定に至らず		
G1120831-07	平成24年8月25日	平成24年8月31日	ガス風呂釜	当該ガス風呂釜を焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120903-02	平成24年8月31日	平成24年9月3日	普通乗用自動車 (E-25MV(ヴァナゴン): (独)フォルクスワーゲ ン社))	当該普通乗用自動車から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。事故原因は、リコールにより示された不具合(エアコンの圧カスイッチの配線の容量が不適切なため、エアコンの圧縮機の電磁クラッチが劣化して、圧力スイッチの配線に過電流が流れた場合、当該配線が溶損し、最悪の場合、火災に至る不具合)によるもの。	神奈川県	概要公表	•	・通知元において、出 火元を当業と連絡火 に対するでは、 ・事本のは、 ・事本のは、 ・事本のは、 ・事本のに、 ・事本のに、 ・事本のに、 ・事本のに、 ・事本のに、 ・事本のに、 ・本のに、 ・本ので、 ・、本ので、 ・、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1120903-05	平成24年8月25日	平成24年9月3日	普通乗用自動車 (KH-KZH120G(ハイ エース):トヨタ自動車株 式会社)	当該普通乗用自動車から出火し、当該製品を焼損 する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に 至らなかった。	京都府	概要公表	•—	通知元において、事業ら 者へ連絡、通知元から 原因を特定できない 火災」として「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120904-03	平成24年8月1日	平成24年9月4日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120904-09	平成24年8月5日	平成24年9月4日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因 の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではな いと判明。	茨城県	概要公表	•—		<b>&gt;</b>	関係機関等において 調査の結果、製品起 因ではないと判明	
E3120905-01	平成24年9月4日	平成24年9月5日	運輸サービス(乗合バ ス)	当該乗合バスが走行中、車体後部から出火し、当該乗合バスを焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。		概要公表	関係機関等調査中	通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン)並びに日 本バス協会による事 業者及び利用者への 啓発活動等			
G1120905-07	平成24年8月22日	平成24年9月5日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
G1120905-08	平成24年8月10日	平成24年9月5日	IH調理器 (HTW-4DA:株式会社 日立ホームテック(現 日立アプライアンス株 式会社))	異音に気付き確認すると、当該IH調理器から発煙しており、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生していた。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	京都府	概要公表	•	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない 火災」として「製品火災に関する調査結果」に より注意喚起			
G1120906-01	平成24年8月29日	平成24年9月6日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車から出火し、当該製品を焼損 する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品 に起因する事故ではないと判明。	長野県	概要公表	•		<b>→</b>	関係機関等において 調査の結果、製品起 因ではないと判明	
G1120906-02	平成24年8月21日	平成24年9月6日	介護ベッド用手すり	介護施設(東京都)で入居者(80歳代)が、ベッドのヘッドボード(頭側のついたて)と当該介護ベッド用手すりとのすき間に首があった状態で発見され、死亡が確認された。現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1120906-08	平成24年9月4日	平成24年9月6日		当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因 の調査を実施したが特定に至らなかった。	岩手県	概要公表	•	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない、火災」として「製品火災」に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において 原因調査を実施した が、特定に至らず		
G1120906-09	平成24年8月7日	平成24年9月6日		当該原動機付自転車を焼損する火災が発生。原因 の調査を実施したが特定に至らなかった。	千葉県	概要公表	•	通知元において、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において 原因調査を実施した が、特定に至らず		
G1120906-10	平成24年9月	平成24年9月6日	電気給湯機	当該電気給湯機を焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	福島県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120906-12	平成24年9月5日	平成24年9月6日	地上デジタルチューナー	当該地上デジタルチューナーを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120906-13	平成24年7月15日	平成24年9月6日	電気こんろ (KAC-SR27DF:テガ三 洋工業株式会社)	当該電気こんろから出火し、当該製品を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	山形県	概要公表	•—	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない、火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において 原因調査を実施した が、特定に至らず		
G1120906-14	平成24年8月10日	平成24年9月6日	電子レンジ (DR-4215:ツインバー ド工業株式会社(輸入 事業者))	当該電子レンジを使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	東京都	概要公表	•	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない 火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において 原因調査を実施した が、特定に至らず		
G1120906-15	平成24年8月10日	平成24年9月6日	電子レンジ (NE-SS23:松下電器 産業株式会社(現 パ ナソニック株式会社))	当該電子レンジで調理中、異音とともに当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1120906-16	平成24年8月13日	平成24年9月6日	電気掃除機 (T12/1(独):ケル ヒャー社)	当該電気掃除機を焼損する火災が発生。当該製品 の不具合により発生したと判断される火災。	東京都	概要公表	<b>→</b>	通知元において、出火 元を当該製品と特定 し、事業者へ連絡、通 知元から「製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起			
G1120906-17	平成24年8月21日	平成24年9月6日	普通乗用自動車 (GF-AL19(3シリーズ) (独)BMW社)	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。当該 製品の不具合により発生したと判断される火災。	東京都	概要公表	<b>→</b>	通知元において、出火 元を当該製品と特定 し、事業者へ連絡、通 知元から「製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起			
G1120906-18	平成24年9月2日	平成24年9月6日	電子レンジ (ES-D105:象印マホー ビン株式会社)	当該電子レンジを焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	東京都	概要公表	•	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない  「災」として「製品火災」に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において 原因調査を実施した が、特定に至らず		
G1120906-20	平成24年8月11日	平成24年9月6日	エアコン (RAS-401JV:東芝 ホームアブライアンス 株式会社(輸入事業 者))	当該エアコン及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120906-21	平成24年9月5日	平成24年9月6日	草刈機	当該草刈機を焼損する火災が発生。発火源も含め、 現在、原因を調査中。	愛媛県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120906-23	平成24年8月14日	平成24年9月6日	電気冷蔵庫	当該電気冷蔵庫を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと 判明。	埼玉県	概要公表	•—		<b></b>	関係機関等において 調査の結果、製品起 因ではないと判明	
G1120907-03	平成24年8月19日	平成24年9月7日	コーヒーメーカー (ACW-A080: タイガー 魔法瓶株式会社(輸入 事業者))	当該コーヒーメーカーを使用後、当該製品から発煙 し、当該製品を焼損する火災が発生した。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	兵庫県	概要公表	•	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない 火災」として「製品火災」に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において 原因調査を実施した が、特定に至らず		
G1120907-04	平成24年9月6日	平成24年9月7日	灯油ポイラ	当該灯油ポイラを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1120907-07	平成24年9月7日	平成24年9月7日	電気ストーブ(オイルヒーター)	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120907-08	平成24年9月3日	平成24年9月7日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因 の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではな いと判明。	山形県	概要公表	•		<b></b>	関係機関等において 調査の結果、製品起 因ではないと判明	
D2120910-06	平成24年9月9日	平成24年9月10日	2ロヒューズガス栓 (型式不明:矢崎総業 株式会社)	消費者がガスこんろの点火操作を行ったところ、2口ヒューズガス柱の一部を焼損する火災が発生した。原因は、二口ヒューズガス柱の未使用側を誤って開放したためガスが漏えいし、こんろの火が引火したもの。なお、未使用側にはこんろ購入時にこんろ側のホースエンドに装着されていたブラスチック製の保護キャップが装着されており、キャップの隙間からヒューズ機能が働かない程度の微量な漏えいが生じたと推定される。	和歌山県	概要公表	<b>→→</b>	引き続き同様の事故 発生について注視して いくとともに必要に応 じて対応			
G1120910-02	平成24年9月4日	平成24年9月10日	扇風機	当該扇風機及び周辺を焼損する火災が発生した。 当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1120910-04	平成24年7月29日	平成24年9月10日	普通乗用自動車 (E-25MV(カラベル) (独)フォルクスワーゲ ン社)	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因 の調査を実施したが特定に至らなかった。	神奈川県	概要公表	•—	通知元において、「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において 原因調査を実施した が、特定に至らず		
G1120910-05	平成24年9月8日	平成24年9月10日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
G1120910-06	平成24年9月7日	平成24年9月10日	開放式ガス瞬間湯沸器 (LPガス用) (RUS-53FT:リンナイ 株式会社)	当該開放式ガス瞬間湯沸器の周辺を焼損する火災 が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因 かも含め、現在、原因を調査中。	福井県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120910-11	平成24年8月20日	平成24年9月10日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1120911-02	平成24年9月7日	平成24年9月11日	食器洗い乾燥機 (BW-E35:象印マホー ビン株式会社)	当該食器洗い乾燥機のスイッチを入れて外出し、家人が戻ったところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品は、給水弁パッキンの締め付け不良により水漏れを起こし、送風ファンや乾燥用ヒーターセット部に洗浄水の汚れや泡が堆積し、送風ファンの回転が低下したことにより、ヒーターが異常過熱して付近の樹脂が溶融し、発煙、発火に至ったものと推定される。		概要公表	•	・通知元において、出 火元を当該製品連絡、 通知元から「製品火」に より注意機能果」に より注意機能にて、平成15年7月10日にプイ スリリースを行いわたる 新聞社告で対象点 修理を実施			
G1120911-03	平成24年9月7日	平成24年9月11日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120911-04	平成24年9月9日	平成24年9月11日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	和歌山県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120911-08	平成24年9月8日	平成24年9月11日	電気こんろ	当該電気こんろを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	滋賀県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120911-12	平成24年9月10日	平成24年9月11日	照明器具	当該照明器具を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120911-13	平成24年8月30日	平成24年9月11日		当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査 を実施したが特定に至らなかった。	愛知県	概要公表	•—	通知元において、事業。 者へ連絡、通知元から 「原因を特定できない 火災」として「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において 原因調査を実施した が、特定に至らず		
G1120912-03	平成24年9月10日	平成24年9月12日	コーヒーメーカー (AP-103:株式会社カリタ)	当該コーヒーメーカーを焼損する火災が発生。当該 製品の不具合により発生したと判断される火災。	茨城県	概要公表	<b>→</b>	通知元において、出火 元を当該製品と特を し、事業者へ連絡、通 知元から「製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1120912-10	平成24年8月4日	平成24年9月12日	軽自動車 (V-KV3(サンバー):富 士重工業株式会社)	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査 を実施したが特定に至らなかった。	宮崎県	概要公表	•—	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない、火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において 原因調査を実施した が、特定に至らず		
G1120913-02	平成24年8月11日	平成24年9月13日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	石川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120913-11	平成24年9月7日	平成24年9月13日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120913-15	平成24年9月9日	平成24年9月13日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	山口県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120914-02	平成24年9月10日	平成24年9月14日	ミシン	当該ミシンを焼損する火災が発生。発火源も含め、 現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120914-08	平成24年8月11日	平成24年9月14日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	富山県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120918-02	平成24年9月8日	平成24年9月18日	普通乗用自動車 (GF-8EALT(A4):(独) アウディ社)	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因 の調査を実施したが特定に至らなかった。	鹿児島県	概要公表	•—	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない、火災」として「製品火災」に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において 原因調査を実施した が、特定に至らず		
G1120918-03	平成24年9月17日	平成24年9月18日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1120918-08	平成24年9月17日	平成24年9月18日	普通乗用自動車 (GF-9CAQY(ニュー ビートル): (独)フォル クスワーゲン社)	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因 の調査を実施したが特定に至らなかった。	福岡県	概要公表	•	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない、火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において 原因調査を実施した が、特定に至らず	W. S. J.	
G1120918-09	平成24年9月17日	平成24年9月18日	普通乗用自動車 (GH-6XBBY(ルポ): (独)フォルクスワーゲ ン社)	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因 の調査を実施したが特定に至らなかった。	秋田県	概要公表	•—	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない 火災」として「製品火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において 原因調査を実施した が、特定に至らず		
G1120918-13	平成24年9月7日	平成24年9月18日	エアコン(室外機) (AR2506DX:ダイキン 工業株式会社)	当該エアコン(室外機)を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
G1120918-18	平成24年9月2日	平成24年9月18日	電気洗濯乾燥機 (WD-E52WP:LG電子 ジャバン株式会社(現 LG Electronics Japan 株式会社)(輸入事業 者))	当該電気洗濯乾燥機を運転したまま外出したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 事故原因は、調査中であるが、電源と基板をつなぐ 配線の接続端子部分に接続不良を生じる部品が混 入していたために、当該製品を使用する際の振動に より、端子部に過大な電気抵抗が生じて発熱し、発 煙・発火に至ったものと考えられる。	東京都	概要公表	•	・通知元において、出 火元を当該製品と特 定し、事業者の場合と特 定し、事業者の場合と 通知元から「製品と関する を より注意喚起 より注意喚起 ・事業者において、平 成21年7月22日に注意 喚起を行うとともに、対 策済みの製品と無償 交換を実施			
G1120919-05	平成24年9月13日	平成24年9月19日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	京都府	概要公表	関係機関等調査中				
G1120919-06	平成24年9月13日	平成24年9月19日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120919-11	平成24年9月16日	平成24年9月19日	普通乗用自動車 (GH-639811C(ビア ノ):(独)ダイムラー社)	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因 の調査を実施したが特定に至らなかった。	和歌山県	概要公表	•—	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない 大阪として「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において 原因調査を実施した が、特定に至らず		

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1120919-12	平成24年9月15日	平成24年9月19日	電子レンジ	当該電子レンジを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120920-02	平成24年9月19日	平成24年9月20日	液晶テレビ (42Z2:株式会社東芝)	当該液晶テレビから出火し、当該製品を焼損する火災が発生。調査の結果、当該製品の電源基板に使用されているフィルムコンデンサーの不具合により、コンデンサー内部で絶縁劣化が生じたため、異常発熱し、発煙に至ったものと推定される。	大阪府	概要公表	<b>→→</b>	・通知元において、出 火元を当該製品と特 定し、事業者へ連絡、 通知元から「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起 ・引き続き同様の事故 発生について注視して いくとともに、必要に応 じて対応			
G1120920-04	平成24年8月26日	平成24年9月20日	普通乗用自動車 (ローレル(型式不明): 日産自動車株式会社)	当該普通乗用自動車から出火し、当該製品を焼損 する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に 至らなかった。	千葉県	概要公表	•	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない 火災」として「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において 原因調査を実施した が、特定に至らず		
G1120920-05	平成24年9月17日	平成24年9月20日	エアコン(室外機) (型式不明:ダイキンエ 業株式会社)	当該エアコン(室外機)を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	奈良県	概要公表	•	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない 火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において 原因調査を実施した が、特定に至らず		
G1120921-04	平成24年9月18日	平成24年9月21日	石油給湯機	当該石油給湯機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	鹿児島県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120921-05	平成24年8月11日	平成24年9月21日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120921-06	平成24年8月31日	平成24年9月21日	カセットこんろ	当該カセットこんろを焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1120921-07	平成24年9月18日	平成24年9月21日	空気清浄機 (F-VXF65:パナソニッ ク株式会社)	当該空気清浄機を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。		概要公表	•	通知元において、事業者へ連絡、通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない、火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において 原因調査を実施した が、特定に至らず		
G1120921-09	平成24年9月4日	平成24年9月21日	普通乗用自動車 (GF-KLA4(マティス): (韓)GMコリア社)	当該普通乗用自動車から出火し、当該製品を焼損 する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に 至らなかった。	栃木県	概要公表	•	通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起	関係機関等において 原因調査を実施した が、特定に至らず		
G1120921-24	平成24年9月16日	平成24年9月21日	食器洗い乾燥機	当該食器洗い乾燥機を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	群馬県	概要公表	関係機関等調査中				
E3120924-02	平成24年9月19日	平成24年9月24日	運輸サービス(貸切バス)	当該貸切バスが走行中、エンジンルームから出火 し、当該貸切バスを焼損する火災が発生。現在、原 因を調査中。	愛媛県	概要公表	関係機関等調査中	通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン)等			
G1120924-01	平成24年9月21日	平成24年9月24日	自動二輪車	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120924-02	平成24年9月3日	平成24年9月24日	ビデオデッキ	当該ビデオデッキを焼損し、周辺を汚損する火災が 発生した。原因の調査を実施した結果、製品に起因 する事故ではないと判明。	東京都	概要公表	•		<b></b>	関係機関等において 調査の結果、製品起 因ではないと判明	
G1120924-03	平成24年9月17日	平成24年9月24日	(TP-GQ10R:高木産業	当該屋外式(RF式)ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)を 使用後、当該製品から発煙し、当該製品を焼損する 火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
G1120924-04	平成24年9月16日	平成24年9月24日	食器洗い乾燥機 (NP-BM1:松下電器産 業株式会社(現 パナソ ニック株式会社))	当該食器洗い乾燥機を使用中、異臭に気付き確認 すると、当該製品内部から発煙し、当該製品を焼損 する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
G1120924-05	平成24年8月24日	平成24年9月24日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1120924-08	平成24年9月16日	平成24年9月24日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120924-09	平成24年9月14日	平成24年9月24日	普通乗用自動車 (E-DMS(マジェスティック):(独)ダイムラー社)	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因 の調査を実施したが特定に至らなかった。	北海道	概要公表	•	り注意喚起	関係機関等において 原因調査を実施した が、特定に至らず		
G1120925-03	平成24年9月15日	平成24年9月25日	エアコン	異音と異臭に気付き確認すると、当該エアコンを焼 損し、周辺を汚損する火災が発生していた。原因の 調査を実施した結果、製品に起因する事故ではない と判明。	大阪府	概要公表	•		<b></b>	関係機関等において 調査の結果、製品起 因ではないと判明	
G1120925-05	平成24年9月15日	平成24年9月25日	自動二輪車	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1120926-01	平成24年9月23日	平成24年9月26日	電子レンジ	当該電子レンジを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	熊本県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120926-02	平成24年9月12日	平成24年9月26日	冷蔵ケース	当該冷蔵ケースを焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120926-05	平成24年9月25日	平成24年9月26日	電気冷蔵庫	当該電気冷蔵庫を焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を確認中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120926-06	平成24年9月21日	平成24年9月26日	自動二輪車	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120927-04	平成24年9月24日	平成24年9月27日	自動二輪車	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1120927-07	平成24年9月21日	平成24年9月27日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査 を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判 明。	静岡県	概要公表	•—		<b></b>	関係機関等において 調査の結果、製品起 因ではないと判明	
G1120927-08	平成24年9月17日	平成24年9月27日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	青森県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120927-10	平成24年8月24日	平成24年9月27日	充電器	当該充電器を焼損する火災が発生。発火源も含め、 現在、原因を調査中。	茨城県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120928-02	平成24年9月24日	平成24年9月28日	照明器具 (RP11B116:日立アプ ライアンス株式会社)	当該照明器具を焼損する火災が発生。原因の調査 を実施したが特定に至らなかった。	静岡県	概要公表	•	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない「火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において 原因調査を実施した が、特定に至らず		
G1120928-03	平成24年9月27日	平成24年9月28日	石油給湯機 (OQB-405YSA:株式会 社ノーリツ)	当該石油給湯機から出火し、当該製品を焼損する 火災が発生。事故の原因は、当該製品の電磁弁に 使用されているのリング(パッキン)が劣化して硬化、 収縮し、器具内に油漏れが発生したことから、漏れ た灯油に引火し、火災に至ったものと考えられる。	埼玉県	概要公表	•→	・通知元において、出 火元を当業者、過知元から「製品とは、 を当業者、製品とは、 通知元から「製品果」により注意では、 より注意には、 ・事業者には、 はりは、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は			
G1120928-04	平成24年9月23日	平成24年9月28日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	山口県	概要公表	関係機関等調査中				
D2121001-01	平成24年9月29日	平成24年10月1日	ガス栓(2口) (F-202:株式会社藤井 合金製作所)	当該ガス柱(2口)の周辺を焼損する火災が発生。原因は、消費者が家庭用コンロを移動するためにガス柱からゴム管を外したところ、ガス柱が開いた状態であったため、漏えいしたガスに引火し焼損に至ったと推測される。	愛知県	概要公表		事業者において当該 製品を交換し、今後の 注意点について当該 需要家に注意喚起			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
D2121001-02	平成24年9月29日	平成24年10月1日	ガス栓(2口) (製造者、型式不明)	当該ガス栓(2口)の周辺を焼損する火災が発生。原因は、消費者が、ガスこんろを使用する際に、誤って当該2口ガス栓のうち、器具と接続されていない未使用のガス栓を開いたため、漏えいしたガスに引火し焼損に至ったと推測される。	京都府	概要公表		事業者において当該 製品を交換し、今後の 注意点について当該 需要家に注意喚起			
G1121001-06	平成24年9月24日	平成24年10月1日	普通乗用自動車 (GF-SR40G(タウン エース/ア):トヨタ自動 車株式会社)	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因 の調査を実施したが特定に至らなかった。	福岡県	概要公表		通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起			
G1121001-07	平成24年9月29日	平成24年10月1日	普通乗用自動車 (E-LR50(テラノ):日産 自動車株式会社)	当該普通乗用自動車から出火し、当該製品を焼損 する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に 至らなかった。	神奈川県	概要公表		通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起			
G1121001-11	平成24年9月26日	平成24年10月1日	軽自動車 (TA-L250S(ミラ):ダイ ハツ工業株式会社)	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査 を実施したが特定に至らなかった。	佐賀県	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から 原因を特定できない 火災」として「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において 原因調査を実施した が、特定に至らず		
G1121001-13	平成24年9月13日	平成24年10月1日		当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査 を実施したが特定に至らなかった。	長野県	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から 原因を特定できない 火災」として「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において 原因調査を実施した が、特定に至らず		
G1121001-14	平成24年8月1日	平成24年10月1日	電気衣類乾燥機 (EDE405M:エレクトロ ラックス・ジャパン株式 会社(輸入事業者))	当該電気衣類乾燥機を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。原因の調査を実施したが特定に 至らなかった。	長野県	概要公表		通知元において、事業 者へ連絡、通知元から 「原因を特定できない 火災」として「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において 原因調査を実施した が、特定に至らず		
E3121002-01	平成24年9月18日	平成24年10月2日	運輸サービス(乗合バス)	当該乗合バスがバス停を発車する際、乗客1名が転倒し、左側胸部打撲傷の重傷。	福岡県	概要公表		通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン)並びに日 本バス協会による事 業者及び利用者への 啓発活動等			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
E3121002-02	平成24年10月1日	平成24年10月2日	運輸サービス(乗合バス)	当該乗合バスが、信号待ちの後、発車したところ、乗 客1名が転倒し、左腕骨折の重傷。	静岡県	概要公表		通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン)並びに日 本パス協会による事 業者及び利用者への 啓発活動等			
G1121002-02	平成24年8月29日	平成24年10月2日	温水洗浄便座	当該温水洗浄便座を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
G1121002-03	平成24年9月19日	平成24年10月2日	電気掃除機	当該電気掃除機を焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	広島県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121002-04	平成24年10月1日	平成24年10月2日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121002-06	平成24年9月30日	平成24年10月2日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
E3121003-01	平成24年10月2日	平成24年10月3日	運輸サービス(乗合バス)	当該乗合バスが、信号が変わったためブレーキをかけたところ、乗客1名が転倒し、背骨の圧迫骨折の重傷。	北海道	概要公表		通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン)並びに日 本バス協会による事 業者及び利用者への 啓発活動等			
E3121003-02	平成24年9月28日	平成24年10月3日	運輸サービス(乗合バス)	当該乗合バスが、交差点を左折するため減速していたところ、乗客1名が転倒し、右足腓骨骨折の重傷。	千葉県	概要公表		通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン)並びに日 本バス協会による事 業者及び利用者への 啓発活動等			
G1121003-07	平成24年9月27日	平成24年10月3日	照明器具	当該照明器具を焼損する火災が発生。原因の調査 を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判 明。	千葉県	概要公表				関係機関等において 調査の結果、製品起 因ではないと判明	
G1121003-08	平成24年9月28日	平成24年10月3日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1121004-08	平成24年10月1日	平成24年10月4日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121004-09	平成24年10月3日	平成24年10月4日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121004-10	平成24年9月29日	平成24年10月4日	温水洗浄便座	当該温水洗浄便座を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1121004-11	平成24年9月20日	平成24年10月4日	エアコン	当該エアコンを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	京都府	概要公表	関係機関等調査中				
G1121005-03	平成24年10月4日	平成24年10月5日	液晶テレビ	当該液晶テレビを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	鹿児島県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121005-06	平成24年9月25日	平成24年10月5日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
D2121009-02	平成24年10月7日	平成24年10月9日	①2ロヒューズガス栓 ②燃焼器用ホース	ガス炊飯器を使用中、当該2口ヒューズガス栓及び 燃焼器用ホースの周辺を焼損する火災が発生。ガ ス炊飯器のガスコードは、通常、器具側で使用する 器具用スリムブラグをガス栓側で使用されていることを確認。メーカーが調査・試験したところ、今回の ような接続を行った場合、無理矢理接続することは 可能だが、接続部に何らかの圧力がかかった時に ガスが漏洩することがあることを確認。このことか ら、今回の事故は、誤接続であったことによるガス漏 洩火災と推定される。	沖縄県	概要公表		引き続き同様の事故 発生について注視して いくとともに必要に応 じて対応			
E3121009-01	平成24年10月6日	平成24年10月9日	運輸サービス(タク シー)	当該タクシーが走行中、前車が車線変更するも急に タクシーが走行している車線に戻ってきたため、前 車と接触して横転し、乗客1名が足を骨折するなどの 重傷。	神奈川県	概要公表		通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン)等			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
E3121009-02	平成24年10月6日	平成24年10月9日	運輸サービス(乗合バス)	当該乗合バスが交差点を青信号に従い発車したと ころ、乗客1名が転倒し、左前腕骨折の重傷。	宮崎県	概要公表		通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン)並びに日 本バス協会による事 業者及び利用者への 啓発活動等			
E3121009-03	平成24年9月22日	平成24年10月9日	運輸サービス(タク シー)	当該タクシーが乗客を降車させ、扉を閉めた際、扉が乗客に接触したため転倒し、左足大腿骨骨折の 重傷。	広島県	概要公表		通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン)等			
G1121009-05	平成24年8月18日	平成24年10月9日	IH調理器 (HTW-4DA:株式会社 日立ホームテック(現 日立アプライアンス株 式会社))	当該IH調理器を使用後、しばらくして当該製品から 発煙し、当該製品の内部部品を焼損する火災が発 生した。原因の調査を実施したが特定に至らなかっ た。	兵庫県	概要公表		通知元において、事業 者へ連絡、通知元から 「原因を特定できない 火災」として「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において 原因調査を実施した が、特定に至らず		
G1121009-08	平成24年10月4日	平成24年10月9日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	三重県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121009-09	平成24年10月7日	平成24年10月9日	キャンピングカー	当該キャンピングカーを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121009-10	平成24年9月25日	平成24年10月9日	電気冷蔵庫 (SJ-EX447:シャープ 株式会社)	当該電気冷蔵庫を使用中、当該製品から出火する 火災が発生し、当該製品の内部部品を焼損した。事 故原因は、現在、調査中であるが、当該製品のコン ブレッサー始動用に使用されている始動リレー(起 動用電気部品)内のPTC素子(電流を制御する部 品)の品質にばらつきがあること等により発熱故障 し、始動リレー内部で発煙・焼損して製品の内部部 品を焼損する火災に至ったものと考えられる。	長崎県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121009-11	平成24年9月14日	平成24年10月9日	普通乗用自動車 (GF-BE5(レガシィ):富 士重工業株式会社)	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因 の調査を実施したが特定に至らなかった。	静岡県	概要公表		通知元において、事業 者へ連絡、通知元から 「原因を特定できない 火災」として「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関寺にわいし		

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1121009-12	平成24年10月1日	平成24年10月9日	エアコン	当該エアコンを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	栃木県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121009-16	平成24年10月8日	平成24年10月9日	自動二輪車	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
E3121010-01	平成24年9月12日	平成24年10月10日	運輸サービス(乗合バス)	当該乗合バスがバス停を発車したところ、乗客1名 が転倒し、腰椎圧迫骨折の重傷。	長野県	概要公表		通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン)並びに日 本バス協会による事 業者及び利用者への 啓発活動等			
G1121010-05	平成24年9月26日	平成24年10月10日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	福井県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121010-06	平成24年9月27日	平成24年10月10日	(IC-E705NF-Lパロマ 工業株式会社(現 株	建物を全焼する火災が発生し、2名が負傷した。現場に当該ガスこんろ(LPガス用)があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
G1121010-07	平成24年10月5日	平成24年10月10日	ディスペンサー(飲料水 用)	当該ディスペンサーを焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121010-09	平成24年10月5日	平成24年10月10日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	山梨県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121010-10	平成24年9月30日	平成24年10月10日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	山梨県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121010-11	平成24年10月6日	平成24年10月10日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	山梨県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1121011-04	平成24年10月9日	平成24年10月11日	整水器	当該整水器を焼損する火災が発生。発火源も含め、 現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121011-07	平成24年9月29日	平成24年10月11日	エアコン(室外機)	当該エアコン(室外機)を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	神奈川県	概要公表				関係機関等において 調査の結果、製品起 因ではないと判明	
E2121012-01	平成24年10月6日	平成24年10月12日	揺動系遊具(ブランコ)	当該プランコを使用中、座板を吊り下げるチェーンが 切れて落下し、左手首骨折の重傷。	佐賀県	概要公表		・平成24年10月17日 に、チェーン取替・座 板取替・用り部鋳物、 回転金具取替・塗装の 修繕を実施 ・平成24年10月22日に 利用再開			
E3121012-01	平成24年10月12日	平成24年10月12日	運輸サービス(タク シー)	当該タクシーが赤信号で交差点に進入したところ、 左方向から走行してきた別のタクシー及び軽貨物自 動車と衝突し、両タクシーの乗客2名が骨折の重傷、 2名が軽傷。	東京都	概要公表		通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン)等			
G1121012-01	平成24年10月10日	平成24年10月12日	エアコン(室外機)	当該エアコン(室外機)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121012-03	平成24年10月4日	平成24年10月12日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	和歌山県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121012-05	平成24年9月23日	平成24年10月12日	自動二輪車 (SYM RV-125i(RV- 125i(自動二輪車)): (台)三陽工業社)	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。当該製品 の不具合により発生したと判断される火災。	鹿児島県	概要公表		通知元において、出火 元を当該製品と特定 し、事業者へ連絡、通 知元から「製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起			
G1121012-06	平成24年10月1日	平成24年10月12日	電気こんろ	当該電気こんろを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大分県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1121012-08	平成24年10月7日	平成24年10月12日	照明器具	当該照明器具を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	栃木県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121012-09	平成24年8月11日	平成24年10月12日	エアコン	当該エアコンを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
G1121012-12	平成24年10月9日	平成24年10月12日	石油給湯器	当該石油給湯器を焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	宮城県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121012-14	平成24年10月9日	平成24年10月12日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	広島県	概要公表	関係機関等調査中				
E3121015-01	平成24年10月14日	平成24年10月15日	旅客鉄道事業 (九州旅客鉄道株式会 社)	運転士が列車を出発させた後、異常を認めたため非常プレーキにより列車を停止させた。当該運転士が確認したところ前から2両目後台車全2軸が脱線していた。	鹿児島県	概要公表	関係機関等調査中				
E3121015-02	平成24年10月15日	平成24年10月15日	運輸サービス(乗合バス)	当該乗合バスが交差点で停止後に発車したところ、 乗客1名が転倒し、右大腿骨骨折の重傷。	三重県	概要公表		通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガシン並びに日 本バス協会による事 業者及び利用者への 啓発活動等			
G1121015-05	平成24年9月26日	平成24年10月15日	照明器具	当該照明器具を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121015-06	平成24年10月14日	平成24年10月15日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	栃木県	概要公表	関係機関等調査中				
D2121016-02	平成24年10月15日	平成24年10月16日	ガス風呂バーナー (TA-OK097:株式会社 世田谷製作所)	当該風呂バーナーから出火し、風呂釜の一部を焼 損する火災が発生。原因は、過大な応力と経年劣化 により、機器内部のゴム製ダイヤフラムに亀裂が生 じ、漏えいしたガスに引火したと推測される。なお、 当該風呂バーナーはリコール対象品。	兵庫県	概要公表		事業者において当該 製品を交換			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
E3121016-01	平成24年9月17日	平成24年10月16日	運輸サービス(乗合バス)	当該乗合バスが走行中、道路のくぼみでバウンド し、乗客1名が腰を強打し、胸腰椎圧迫骨折の重傷。	北海道	概要公表		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等			
G1121016-05	平成24年10月10日	平成24年10月16日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	栃木県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121016-07	平成24年10月14日	平成24年10月16日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	秋田県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121016-11	平成24年9月15日	平成24年10月16日	液晶テレビ (32HE1:株式会社東 芝)	建物の一部を焼損する火災が発生し、幼児1名(3歳)が死亡した。現場に当該液晶テレビがあった。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	静岡県	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない 火災」として「製品火災」に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において 原因調査を実施した が、特定に至らず		
E3121017-01	平成24年10月17日	平成24年10月17日	運輸サービス(乗合バス)	当該乗合バスが、バス停で客扱い中、乗客1名が降車しようとした際転倒し、右下腿部骨折の重傷。	福岡県	概要公表		通知元において事業 者及び連行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン)並びに日 本バス協会による事 業者及び利用者への 啓発活動等			
G1121017-04	平成24年10月14日	平成24年10月17日	ホームシアターサウンド システム	当該ホームシアターサウンドシステムを焼損する火 災が発生。発火源も含め、現在原因を調査中。	岡山県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121017-07	平成24年10月9日	平成24年10月17日	エアコン(室外機)	建物を全焼する火災が発生し、6名が負傷した。現場に当該エアコン(室外機)があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121017-12	平成24年10月	平成24年10月17日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121017-13	平成24年10月16日	平成24年10月17日	石油給湯機 (RPH40KSS:TOTO株 式会社 [製造:東陶ユ プロ株式会社 (解 散)])	当該石油給湯機から出火する火災が発生し、当該 製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1121018-02	平成24年9月16日	平成24年10月18日	普通乗用自動車 (製造者、型式:不明)	当該普通乗用自動車から出火し、当該製品を焼損 する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に 至らなかった。	埼玉県	概要公表		通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起			
G1121018-03	平成24年9月16日	平成24年10月18日	LEDライト(車用) (製造者、型式:不明)	当該LEDライト(車用)から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	埼玉県	概要公表		通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「製品火災に 関する調整結果」によ り注意喚起			
G1121019-04	平成24年10月18日	平成24年10月19日	火災報知器	当該火災報知器を焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	沖縄県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121019-05	平成24年10月16日	平成24年10月19日	石油風呂がま	当該石油風呂がまを焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	宮城県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121019-06	平成24年10月17日	平成24年10月19日	ガス風呂がま	当該ガス風呂がまを焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	栃木県	概要公表	関係機関等調査中				
D2121022-01	平成24年10月21日	平成24年10月22日	風呂釜(屋外式) (GT-2410SAR:株式 会社ノーリツ)	ガス事業者が消防より火災の通報を受け、緊急出 動したところ、RF式風呂釜フロントカバーの変形及び 機器内部の焼損が確認された。消防、メーカー及び ガス事業者にて現場検証を行ったところ、当該機器 内部に漏えいがあることから機器内部のガス漏えい が原因であることが確認された。当該機器を回収し て調査を行った結果、原因は、当該機器の経年劣化 及び塩害により内部のガス通路部が腐食して漏えい が発生し、点火時のスパークにより引火したことによ る。	神奈川県	概要公表		事業者において当該 製品を交換し、今後の 注意点について当該 需要家に注意喚起			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
D2121022-04	平成24年9月9日	平成24年10月22日	調整器 (H70B:伊藤工機(株))	スーパーマーケットの店舗屋外において、回転焼器を使用中、屋外テントの一部を焼損する火災が発生した。原因は、回転焼器とガスボンベの距離が近かったため、ボンベが熱せられ、ボンベ内のガスの圧力が高まったことにより、調整器の安全弁からガスが噴出し、回転焼器の火に引火したものと推定される。	宮崎県	概要公表		・保安高・保証のでは、 ・保安は、 ・では、			
G1121022-05	平成24年10月11日	平成24年10月22日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121022-06	平成24年10月18日	平成24年10月22日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121022-07	平成24年9月2日	平成24年10月22日	電気洗濯乾燥機 (AWD-E105ZA:三洋電 機株式会社)	当該電気洗濯乾燥機を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品を焼損した。現在、原因を調査中。	滋賀県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121022-13	平成24年10月9日	平成24年10月22日	原動機付自転車	当該原動機付自転車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中	新潟県	概要公表	関係機関等調査中				
E3121023-01	平成24年10月22日	平成24年10月23日	運輸サービス(乗合バス)	当該乗合バスがバス停に停車しようとしたところ、乗 客1名が転倒し、右大腿部骨折の重傷。	佐賀県	概要公表		通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン)並びに日 本バス協会による事 業者及び利用者への 啓発活動等			
G1121023-04	平成24年10月22日	平成24年10月23日	自動二輪車	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1121023-05	平成24年10月21日	平成24年10月23日	空気清浄機	当該空気清浄機を焼損する火災を発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121023-06	平成24年10月4日	平成24年10月23日		当該液晶テレビの電源を入れたところ、当該製品から発煙し、当該製品の内部部品を破損する火災が 発生した。現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121023-07	平成24年10月1日	平成24年10月23日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121023-09	平成24年9月25日	平成24年10月23日	普通乗用自動車 (E-Y3SF(XM):(仏)シ トロエン社)	当該普通乗用自動車から出火し、当該製品を焼損 する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に 至らなかった。	埼玉県	概要公表		通知元において、事業 者へ連絡、通知元から 「原因を特定できない 火災」として「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において 原因調査を実施した が、特定に至らず		
G1121023-11	平成24年10月21日	平成24年10月23日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	概要公表	関係機関等調査中				
E1121024-01	平成24年10月16日	平成24年10月24日	エスカレーター	当該エスカレーターの安全装置が作動して停止した ところ、利用者1名が転倒し、右中指骨折等の重傷。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121024-01	平成24年10月20日	平成24年10月24日	ガス風呂釜	当該ガス風呂釜を焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121024-02	平成24年10月20日	平成24年10月24日	家庭用電気治療器	当該家庭用電気治療器を焼損する火災が発生。発 火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121024-03	平成24年10月22日	平成25年10月24日	照明器具	当該照明器具から出火し、当該製品を焼損する火 災が発生。現在、原因を調査中。	兵庫県	事実関係確認中	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1121024-06	平成24年10月4日	平成24年10月24日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	栃木県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121024-07	平成24年10月15日	平成24年10月24日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121026-04	平成24年10月22日	平成24年10月26日	電気冷蔵庫	当該電気冷蔵庫を焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121026-06	平成24年10月26日	平成24年10月26日	ガス風呂釜	当該ガス風呂釜を焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	鹿児島県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121026-07	平成24年10月22日	平成24年10月26日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	石川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121026-12	平成24年8月24日	平成24年10月26日	ガスこんろ	当該ガスこんろを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121026-14	平成24年10月20日	平成24年10月26日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	栃木県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121026-15	平成24年10月24日	平成24年10月26日	コントローラー(自動ドア用)	当該コントローラー(自動ドア用)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121026-16	平成24年10月13日	平成24年10月26日	エアコン	当該エアコンを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121026-17	平成24年10月19日	平成24年10月26日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	福島県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1121026-18	平成24年10月3日	平成24年10月26日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
D2121029-04	平成24年10月26日	平成24年10月29日	BF式風呂釜 (RBF-SRDP-FX-R-T: リンナイ株式会社)	ー般集合住宅のオーナーから事業者に対して、浴室 内で爆発があり、窓ガラスが割れたとの通報があっ た。負傷者2名(重傷1名、軽傷1名)が病院へ搬送さ れた。消費者の話では、シャワー使用中に湯温がぬ るかったため、高温にしたところ爆発し、その爆風で 風呂場のガラスが割れたとされているが、現在、詳 細を調査中。		概要公表	関係機関等調査中				
G1121029-06	平成24年10月23日	平成24年10月29日	ガスバーナー(カート リッジ式)	当該ガスパーナー(カートリッジ式)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121030-02	平成24年10月14日	平成24年10月30日	エアコン	当該エアコンを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121030-03	平成24年10月27日	平成24年10月30日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121030-04	平成24年10月25日	平成24年10月30日	ガスコンロ	当該ガスコンロを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121030-05	平成24年10月23日	平成24年10月30日	電気洗濯機 (KWM-45W:大宇電子 ジャパン株式会社(輸 入事業者))	当該電気洗濯機を使用中、当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121030-08	平成24年10月21日	平成24年10月30日	照明器具	当該照明器具を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県	概要公表	関係機関等調査中				
E3121031-01	平成24年10月18日	平成24年10月31日	運輸サービス(貸切バス)	当該貸切バスが降車扱いのため停車し、その後発車したところ、乗客1名が転倒し、右前腕骨折の重傷。	長野県	概要公表		通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン)等			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1121031-04	平成24年10月29日	平成24年10月31日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1121031-06	平成24年10月29日	平成24年10月31日	バッテリー(モバイル端 末用)	当該バッテリー(モバイル端末用)を焼損する火災が 発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121101-02	平成24年10月20日	平成24年11月1日	ゲーム機	当該ゲーム機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1121101-05	平成24年10月30日	平成24年11月1日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				
D2121102-01	平成24年10月31日	平成24年11月2日	風呂釜 (AR-LE:株式会社オ カキン)	一般住宅において、消費者が風呂釜を使用するため風呂釜の点火スイッチを入れたところ、風呂釜内部のダイヤフラムのストロークが大きかったことと経年劣化により亀裂が発生し、亀裂部から漏洩をしたガスに引火したと推定される。	広島県	概要公表		・県LPガス協会を通じ 販売事業者に対し当 該機器の再調査を依頼し、第 電子をはいて、 ・事業者において、当 該製品を含む対象機 種について、平成19年 4月から部品交換を無 償で実施			
G1121102-02	平成24年10月29日	平成24年11月2日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121102-03	平成24年10月	平成24年11月2日	照明器具	当該照明器具を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121102-06	平成24年10月30日	平成24年11月2日	エアコン	当該エアコンを焼損する火災が発生。発火源も含 め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121102-07	平成24年10月30日	平成24年11月2日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
E3121105-01	平成24年11月2日	平成24年11月5日	運輸サービス(乗合バス)	当該乗合バスが走行中、直前に割り込んできた車両との衝突を避けようと急ブレーキをかけたところ、 乗客1名が転倒し、右下腿骨折の重傷、6名が軽傷。	長崎県	概要公表		通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン)並びに日 本バス協会による事 業者及び利用者への 啓発活動等			
E3121105-02	平成24年11月2日	平成24年11月5日	運輸サービス(乗合バス)	当該乗合バスが走行中、道路を横断してくる歩行者を発見したため、急ブレーキをかけたところ、乗客3名が転倒し、1名が左大腿骨骨折の重傷、2名が軽傷。	神奈川県	概要公表		通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン)並びに日 本バス協会による事 業者及び利用者への 啓発活動等			
G1121105-01	平成24年10月27日	平成24年11月5日	水槽用サーモスタット	当該水槽用サーモスタットを焼損する火災が発生。 発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121105-03	平成24年11月3日	平成24年11月5日	電気ストーブ(カーボン ヒーター)	当該電気ストーブ(カーボンヒーター)を焼損する火 災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中	茨城県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121105-05	平成24年11月2日	平成24年11月5日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1121105-07	平成24年10月30日	平成24年11月5日	電気ストーブ(ハロゲン ヒーター)	当該電気ストーブ(ハロゲンヒーター)を焼損する火 災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121105-08	平成24年10月27日	平成24年11月5日	ヘアドライヤー	当該ヘアドライヤーから出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
E3121106-01	平成24年11月5日	平成24年11月6日	運輸サービス(乗合バス)	当該乗合バスが交差点で停車し、信号が青に変わり発車しようとしたところ、乗客1名が転倒し、腰椎圧迫骨折の重傷。	神奈川県	概要公表		通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン)並びに日 本バス協会による事 業者及び利用者への 啓発活動等			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1121106-03	平成24年10月30日	平成24年11月6日	食器洗い乾燥機	当該食器洗い乾燥機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
G1121106-05	平成24年10月12日	平成24年11月6日	電気ケトル	当該電気ケトルを使用中、当該製品を焼損する火災 が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原 因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
G1121106-06	平成24年10月19日	平成24年11月6日	電気冷凍庫 (MD-850FF:三ツ星貿 易株式会社(輸入事業 者))	当該電気冷凍庫を使用中、当該製品から発煙し、当 該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調 査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
G1121106-07	平成24年10月20日	平成24年11月6日	電気冷蔵庫 (SJ-WA35C:シャープ 株式会社)	当該電気冷蔵庫を使用中、異臭と発煙に気付き確認すると、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生していた。事故原因は、現在、調査中であるが、当該製品のコンプレッサー始動用に使用されている始動リレー(起動用電気部品)内のPTC素子(電流を制御する部品)の品質にばらつきがあること等により発熱故障し、始動リレー内部で発煙、焼損して製品の内部部品を焼損する火災に至ったものと考えられる。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
G1121107-02	平成24年11月7日	平成24年11月7日	焙煎機(コーヒー豆用)	当該焙煎機(コーヒー豆用)を焼損する火災が発生。 発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121107-06	平成24年10月31日	平成24年11月7日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	富山県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121107-07	平成24年11月2日	平成24年11月7日	原動機付自転車	当該原動機付自転車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	愛媛県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121107-09	平成24年11月3日	平成24年11月7日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福島県	概要公表	関係機関等調査中				
E3121108-01	平成24年11月8日	平成24年11月8日	旅客鉄道事業 (三岐鉄道株式会社)	列車が、三里駅構内において停止信号の出発信号 機を越え安全側線に進入し、先頭車両の全4軸が脱 線した。	三重県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
E3121108-02	平成24年11月7日	平成24年11月8日	運輸サービス(乗合バス)	当該乗合バスが、停留所から発車する際に、乗客1 名が転倒し、右股関節骨折の重傷。	北海道	概要公表		通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン)並びに日 本パス協会による事 業者及び利用者への 啓発活動等		W. J. J.	
G1121108-02	平成24年10月26日	平成24年11月8日	ガス湯沸器	当該ガス湯沸器を焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	山形県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121109-01	平成24年11月3日	平成24年11月9日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121109-04	平成24年10月29日	平成24年11月9日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121109-09	平成24年11月7日	平成24年11月9日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
E3121112-01	平成24年11月10日	平成24年11月12日	運輸サービス(貸切バス)	当該貸切バスが走行中、車両後方下部から出火し、 当該貸切バスを焼損する火災が発生。現在、原因を 調査中。	山梨県	概要公表	関係機関等調査中	通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン)等			
G1121112-02	平成24年11月5日	平成24年11月12日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121112-06	平成24年11月8日	平成24年11月12日	エアコン(室外機・床暖 房機能付)	当該エアコンを焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
E3121113-01	平成24年11月13日	平成24年11月13日	運輸サービス(乗合バ ス)	当該乗合バスが走行中、左折するため減速した際 に座席に着席しようとした乗客1名が転倒し、右膝骨 折の重傷。	大阪府	概要公表		通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン)並びに日 本バス協会による事 業者及び利用者への 啓発活動等			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
F1121113-01	平成24年10月23日	平成24年11月13日	電動車いす(ハンドル形)	使用者(80歳代)が当該電動車いす(ハンドル形)に 乗車中、踏切内で列車にはねられ死亡した。当該製 品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121113-02	平成24年11月12日	平成24年11月13日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
G1121113-04	平成24年11月9日	平成24年11月13日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	愛媛県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121114-06	平成24年11月5日	平成24年11月14日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1121114-08	平成24年11月6日	平成24年11月14日	電気カーペット (DC-3G2:松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社))		和歌山県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121114-09	平成24年11月6日	平成24年11月14日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	石川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121114-13	平成24年11月8日	平成24年11月14日	ガスこんろ(都市ガス 用) (PD-1EH-2:パロマエ 業株式会社(現 株式 会社パロマ))	当該ガスこんろを使用後、当該製品から出火する火 災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。現在、 原因を調査中。	静岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121115-04	平成24年11月11日	平成24年11月15日	石油ストーブ	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	京都府	概要公表	関係機関等調査中				
G1121115-07	平成24年10月20日	平成24年11月15日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121116-05	平成24年11月10日	平成24年11月16日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	広島県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1121116-08	平成24年11月6日	平成24年11月16日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121116-09	平成24年9月8日	平成24年11月16日	バス (KC-RA531RBN:UDト ラックス株式会社)	当該バスから出火し、当該バスを焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	兵庫県	概要公表		通知元において、事業 者へ連絡、通知元から 「原因を特定できない 火災」として「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において 原因調査を実施した が、特定に至らず		
G1121116-11	平成24年10月29日	平成24年11月16日	電気カーペット (SYC-PD200:三洋電 機株式会社)	当該電気カーペットを使用中、当該製品から発煙し、 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現 在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
G1121116-13	平成24年10月31日	平成24年11月16日	IH調理器 (HTW-4DA:株式会社 日立ホームテック(現 日立アプライアンス株 式会社))	当該IH調理器から発煙し、当該製品の内部部品を 焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
G1121116-14	平成24年11月2日	平成24年11月16日	携帯型音楽プレーヤー	当該携帯型音楽プレーヤーを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
G1121116-15	平成24年10月29日	平成24年11月16日	空気清浄機 (AC-4311:ツインバー ド工業株式会社)	飲食店のトイレで当該空気清浄機を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
G1121116-16	平成24年10月20日	平成24年11月16日	プラズマテレビ	当該プラズマテレビを焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
E3121119-01	平成24年11月16日	平成24年11月19日	運輸サービス(貸切バス)	当該貸切バスが走行中、車両後方から出火し、当該 貸切バスを焼損する火災が発生。現在、原因を調査 中。	岡山県	概要公表	関係機関等調査中	通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン)等			
G1121119-04	平成24年11月13日	平成24年11月19日	電子レンジ	当該電子レンジを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1121119-12	平成24年9月14日	平成24年11月19日	扇風機	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該扇風機があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	石川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121119-13	平成24年10月27日	平成24年11月19日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
F1121120-02	平成24年11月18日	平成24年11月20日	石油ストーブ	当該石油ストーブを焼損する住宅火災が発生した。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121120-02	平成24年11月4日	平成24年11月20日	石油ふろがま (CK-5:株式会社長府 製作所)	発煙に気付き確認すると、当該石油ふろがま及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	新潟県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121120-07	平成24年11月19日	平成24年11月20日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1121120-08	平成24年11月3日	平成24年11月20日	耕運機	当該耕運機を焼損する火災が発生。発火源も含め、 現在原因を調査中。	岡山県	概要公表	関係機関等調査中				
D2121121-02	平成24年11月15日	平成24年11月21日	ゴム管 (製造者、型式:不明)	共同住宅において、ガステーブルを使用したところ、ガステーブルと末端ガス栓の間の当該ゴム管を焼損する事故が発生した。原因は、ゴム管がガステーブルのグリル排気口から出る熱により劣化し、亀裂が入っていたため、そこから漏えいしたガスに、ガステーブルの火が引火したものと推定される。	静岡県	概要公表		引き続き同様の事故 発生について注視して いくとともに必要に応 じて対応			
E3121121-01	平成24年11月20日	平成24年11月21日	運輸サービス(乗合バ ス)	当該乗合バスが停留所を発進しようとして扉を閉めたところ、急いで乗車してきた乗客1名が車外に転落し、左大腿骨頚部骨折の重傷。	北海道	概要公表		通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン)並びに日 本バス協会による事 業者及び利用者への 啓発活動等			
G1121121-02	平成24年11月10日	平成24年11月21日	ゆで麺器	当該ゆで麺器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	滋賀県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1121121-04	平成24年10月12日	平成24年11月21日	照明器具	当該照明器具を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121121-08	平成24年11月12日	平成24年11月21日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121121-09	平成24年8月19日	平成24年11月21日	電気洗濯機	当該電気洗濯機を焼損する火災が発生した。当該製品が一部故障したまま使用していた状況を含め、現在、原因を調査中。	秋田県	概要公表	関係機関等調査中				
E3121122-01	平成24年11月16日	平成24年11月22日	運輸サービス(乗合パス)	当該乗合バスがロータリー内を走行中、乗客1名が 転倒し、左大腿骨骨折の重傷。	静岡県	概要公表		通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン)並びに日 本バス協会による事 業者及び利用者への 啓発活動等			
E3121122-02	平成24年11月17日	平成24年11月22日	運輸サービス(乗合タクシー)	当該乗合タクシーが降車させた乗客の衣服を後部 左扉で挟んだまま若干走行したため、当該乗客が転 倒し、左前腕骨折の重傷。	岐阜県	概要公表		通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン)等			
G1121122-01	平成24年11月10日	平成24年11月22日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121122-02	平成24年11月18日	平成24年11月22日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	奈良県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121122-03	平成24年11月19日	平成24年11月22日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	奈良県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121122-04	平成24年10月24日	平成24年11月22日	照明器具	当該照明器具から出火し、当該製品及びその周辺 を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1121122-08	平成24年11月13日	平成24年11月22日	携帯型音楽プレーヤー	当該携帯型音楽プレーヤーを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
E3121126-01	平成24年11月16日	平成24年11月26日	運輸サービス(乗合バス)	当該乗合バスがバス停を発車した際に、降車中の 乗客1名が転倒し、腰椎圧迫骨折の重傷。	山口県	概要公表		通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン)並びに日 本バス協会による事 業者及び利用者への 啓発活動等			
E3121126-02	平成24年11月26日	平成24年11月26日	旅客鉄道事業 (九州旅客鉄道株式会 社)	列車が走行中に運転席にあるドアの開閉を確認する表示灯(戸閉め表示灯)が消灯したため、直ちに非常ブレーキを使用して列車を停止させた。停止後にドアの状況を確認したところ、1両目の右側前のドアが30cm程度開いていた。(ドアは1両に両開きのドアが左右2箇所ずつある。)。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中	同形式の戸ジメ機械を 使用している全ての車 両の点検を実施			
G1121126-04	平成24年11月17日	平成24年11月26日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岩手県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121126-05	平成24年11月14日	平成24年11月26日	石油給湯機 (UIB-3300TXA(MS):株 式会社コロナ)	当該石油給湯機を使用中、発煙に気付き確認する と、当該製品から出火する火災が発生しており、当 該製品を焼損した。現在、原因を調査中。	京都府	概要公表	関係機関等調査中				
G1121126-06	平成24年11月23日	平成24年11月26日	バッテリー(ノートパソコ ン用)	当該バッテリー(ノートパソコン用)を焼損する火災が 発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121126-09	平成24年11月20日	平成24年11月26日	温水洗浄便座	当該温水洗浄便座を焼損する火災が発生した。当 該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現 在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121126-12	平成24年11月23日	平成24年11月26日	電気こんろ	当該電気こんろを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	長野県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121126-13	平成24年11月21日	平成24年11月26日	電気ストーブ(カーボン ヒーター)	当該電気ストーブ(カーボンヒーター)を焼損する火 災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	奈良県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
D2121127-03	平成24年11月27日	平成24年11月27日	ガス栓(ホースエンド) (製造者不明: 13mmL Bヒューズガス栓)	消防より火災発生の通報を受け、ガス事業者が現場調査したところ、不使用ガス栓、ソフトコード等の焼損を確認。消防の調査から、原因は、不使用ガス栓のツマミが、大型プラスチックボックスに押しつけられ半開状態となったため、ガスが漏出し、近傍にあった食器洗浄機の自動運転スイッチの火花が漏出したガスに引火したことによる。	東京都	概要公表		事業者において当該 製品を撤去し、今後の 注意点について当該 需要家に注意喚起			
E3121127-01	平成24年11月26日	平成24年11月27日	運輸サービス(タク シー)	当該タクシーが走行中、道路沿いの石垣に衝突し、 乗客1名が鎖骨骨折の重傷。1名が軽傷。	長崎県	概要公表		通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン)等			
E3121127-02	平成24年11月21日	平成24年11月27日	運輸サービス(乗合バス)	当該乗合パスがパス停を発車したところ、当該パス 停から乗車した乗客1名が転倒し、腰椎圧迫骨折の 重傷。	岐阜県	概要公表		通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン)並びに日 本バス協会による事 業者及び利用者への 啓発活動等			
F1121127-01	平成24年11月21日	平成24年11月27日	軽自動車	当該軽自動車が遮断中の踏切に侵入し、進行中の列車最後尾車両に衝突して運転手1名が死亡。現在、原因を調査中。	三重県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121127-01	平成24年11月18日	平成24年11月27日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121127-02	平成24年11月17日	平成24年11月27日	石油給湯機付ふろがま (FDW-470AS: タカラス タンダード株式会社)	当該石油給湯機付ふろがまを使用中、湯温が高くなったため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損した。現在、原因を調査中。	三重県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121127-03	平成24年11月22日	平成24年11月27日	電気こんろ	当該電気こんろを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
G1121127-09	平成24年11月17日	平成24年11月27日	電気ストーブ	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	鹿児島県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121128-06	平成24年10月9日	平成24年11月28日	電気洗濯乾燥機 (WD-63A:株式会社日 立製作所(現 日立ア ブライアンス株式会社) (輸入事業者))	当該電気洗濯乾燥機を使用中、ブレーカーが作動 し、異臭がしたため確認すると、当該製品から発煙 し、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生して いた。現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
E3121129-01	平成24年11月28日	平成24年11月29日	運輸サービス(乗合バス)	当該乗合バスが走行中、停車の際に乗客1名が転倒し、外傷性〈も膜下出血の重傷。	神奈川県	概要公表		通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン)並びに日 本パス協会による事 業者及び利用者への 啓発活動等			
G1121129-05	平成24年11月13日	平成24年11月29日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1121129-08	平成24年10月21日	平成24年11月29日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車から出火し、当該製品を焼損 する火災が発生。現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121129-10	平成24年11月27日	平成24年11月29日	ビルトインこんろ	当該ビルトインこんろを焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121130-05	平成24年8月29日	平成24年11月30日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車から出火し、当該製品を焼損 する火災が発生。現在、原因を調査中。	秋田県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121130-06	平成24年11月20日	平成24年11月30日	空気清浄機	当該空気清浄機を焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
G1121130-07	平成24年11月22日	平成24年11月30日	電気カーペット	当該電気カーペットを焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
G1121130-08	平成24年11月25日	平成24年11月30日	電気こんろ	当該電気こんろを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
G1121130-09	平成24年11月17日	平成24年11月30日	電気敷毛布	当該電気敷毛布を焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	青森県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1121130-16	平成24年11月14日	平成24年11月30日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	青森県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121130-18	平成24年11月28日	平成24年11月30日	ガス衣類乾燥機	当該ガス衣類乾燥機を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121130-19	平成24年11月21日	平成24年11月30日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	和歌山県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121130-20	平成24年11月23日	平成24年11月30日	食器洗い乾燥機	当該食器洗い乾燥機を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121130-21	平成24年11月26日	平成24年11月30日	石油給湯機	当該石油給湯機を焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	静岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121130-22	平成24年11月18日	平成24年11月30日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121130-23	平成24年11月29日	平成24年11月30日	エアコン	当該エアコンを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121130-24	平成24年11月27日	平成24年11月30日	石油給湯機	当該石油給湯機を焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121130-25	平成24年11月27日	平成24年11月30日	石油ストーブ	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121130-26	平成24年11月3日	平成24年11月30日	充電器(携帯電話機 用)	当該充電器から出火し、当該製品を焼損する火災 が発生。現在、原因を調査中。	長野県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
E3121203-01	平成24年11月30日	平成24年12月3日	運輸サービス(乗合バス)	当該乗合バスが交差点を発車したところ、乗客1名 が転倒し、第一腰椎圧迫骨折の重傷。	静岡県	概要公表		通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン)並びに日 本バス協会による事 業者及び利用者への 啓発活動等			
E3121203-02	平成24年11月30日	平成24年12月3日	運輸サービス(乗合バス)	当該乗合バスがバス停を発車したところ、乗客1名 が転倒し、大腿骨骨折の重傷。	兵庫県	概要公表		通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン)並びに日 本バス協会による事 業者及び利用者への 啓発活動等			
G1121203-02	平成24年11月15日	平成24年12月3日	分岐ヘッダー(床暖房 用)	当該分岐へッダーを焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	岩手県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121203-05	平成24年11月24日	平成24年12月3日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	栃木県	概要公表	関係機関等調査中				
E3121204-01	平成24年12月3日	平成24年12月4日	運輸サービス(乗合パス)	当該乗合バスがバス停で停車したところ、乗客1名 が転倒し、腰骨骨折の重傷。	宮崎県	概要公表		通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン)並びに日 本バス協会による事 業者及び利用者への 啓発活動等			
G1121204-02	平成24年11月15日	平成24年12月4日	エアコン(室外機)	無人の事務所で当該エアコン(室外機)を焼損する 火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の 要因かも含め、現在、原因を調査中。	静岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121204-03	平成24年11月30日	平成24年12月4日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
E1121205-01	平成24年12月2日	平成24年12月5日	トンネル(中央自動車道笹子トンネル)	当該トンネル内で天井板が落下し、9名が死亡、2名 が軽傷。現在、原因を調査中。	山梨県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
E3121205-01	平成24年12月3日	平成24年12月5日	運輸サービス(乗合バス)	当該乗合バスが走行中、乗客が車内を移動したところ、転倒し、腰椎圧迫骨折の重傷。	大阪府	概要公表		通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン)並びに日 本パス協会による事 業者及び利用者への 啓発活動等			
G1121205-04	平成24年11月8日	平成24年12月5日	自動時間スイッチ	当該自動時間スイッチを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
G1121206-03	平成24年12月4日	平成24年12月6日	ガス衣類乾燥機	当該ガス衣類乾燥機を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121206-04	平成24年11月29日	平成24年12月6日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1121206-08	平成24年12月3日	平成24年12月6日	加湿器	当該加湿器を焼損する火災が発生。発火源も含め、 現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
G1121206-09	平成24年12月4日	平成24年12月6日	電気ストーブ	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121207-09	平成24年11月30日	平成24年12月7日	電気ストーブ(オイル ヒーター)	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	奈良県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121207-11	平成24年11月30日	平成24年12月7日	石油ストーブ	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
G1121207-12	平成24年12月1日	平成24年12月7日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1121207-13	平成24年12月2日	平成24年12月7日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	概要公表	関係機関等調査中				
D2121210-01	平成24年12月8日	平成24年12月10日	ガス風呂パーナー (TA – OK270: 株式会 社世田谷製作所)	当該風呂バーナーから出火し、風呂釜の一部を焼 損する火災が発生。原因は、過大な応力と経年劣化 により、機器内部のゴム製ダイヤフラムに亀裂が生 じ、漏えいしたガスに引火したと推定される。なお、 当該風呂パーナーはリコール対象品。	兵庫県	概要公表		事業者において当該 製品を交換			
G1121210-02	平成24年12月7日	平成24年12月10日	電子レンジ	当該電子レンジを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121210-04	平成24年12月7日	平成24年12月10日	電子レンジ	当該電子レンジを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1121210-07	平成24年11月30日	平成24年12月10日	電気ポット	当該電気ポットを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121210-09	平成24年11月15日	平成24年12月10日	電気温風機	当該電気温風機及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	京都府	概要公表	関係機関等調査中				
E3121211-01	平成24年12月9日	平成24年12月11日	運輸サービス(乗合バス)	当該乗合バスが走行中、道路の段差を乗り越えた際、乗客1名が座席上で跳ね上がり落下し、胸椎圧 迫骨折の重傷。	北海道	概要公表		通知元において事業 者及び運行管理者と 対する注意喚起(メー ルマガジン)並びに日 本バス協会による事 業者及び利用者への 啓発活動等			
G1121211-04	平成24年12月5日	平成24年12月11日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
G1121211-08	平成24年12月10日	平成24年12月11日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	栃木県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1121211-09	平成24年12月9日	平成24年12月11日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121211-15	平成24年12月6日	平成24年12月11日	石油ふろがま	当該石油ふろがまを焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	岡山県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121211-16	平成24年12月7日	平成24年12月11日	照明器具	当該照明器具を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	宮城県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121211-17	平成24年12月9日	平成24年12月11日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121212-07	平成24年12月5日	平成24年12月12日	ガスふろがま	当該ガスふろがまを焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121212-08	平成24年12月11日	平成24年12月12日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	大分県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121212-13	平成24年1月22日	平成24年12月12日	軽自動車	当該軽自動車から出火し、当該製品を焼損する火 災が発生。現在、原因を調査中。	鹿児島県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121213-01	平成24年12月7日	平成24年12月13日	石油ストーブ	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121213-02	平成24年12月11日	平成24年12月13日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	三重県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121213-04	平成24年3月19日	平成24年12月13日	コーヒーメーカー	当該コーヒーメーカー及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	京都府	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1121213-20	平成24年12月7日	平成24年12月13日	電気こんろ	当該電気こんろを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
G1121213-21	平成24年12月5日	平成24年12月13日	電子レンジ (KRD-0105:小泉成器 株式会社(輸入事業 者))	当該電子レンジを使用中、当該製品から出火する火 災が発生し、当該製品を焼損した。現在、原因を調 査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
G1121213-22	平成24年12月13日	平成24年12月13日	電気ストーブ(オイル ヒーター)	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121213-23	平成24年9月17日	平成24年12月13日		当該携帯型音楽プレーヤーを充電中、当該製品及 び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調 査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121213-24	平成24年11月21日	平成24年12月13日	エアコン(室外機) (RA225GX:ダイキンエ 業株式会社)	当該エアコン(室外機)及び周辺を焼損する火災が 発生した。事故原因は、現在、調査中であるが、当 該製品のプリント基板のダイオードブリッジのはんだ 接続部で、はんだ量が少なく、プリント基板と電業が 箱の熱伸縮の差により、はんだ接続部に繰り返し応 力がかかり、はんだクラックが発生したため、発煙・ 出火したものと考えられる。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
G1121214-02	平成24年12月13日	平成24年12月14日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	奈良県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121214-03	平成24年12月8日	平成24年12月14日	石油ストーブ	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	大分県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121214-09	平成24年11月23日	平成24年12月14日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	富山県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
E3121217-01	平成24年12月13日	平成24年12月17日	運輸サービス(乗合バス)	当該乗合バスが運行中、バス停で乗車しようとして いた乗客1名が転倒し、頭蓋骨骨折の重傷。	福岡県	概要公表		通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン)並びに日 本バス協会による事 業者及び利用者への 啓発活動等			
E3121217-02	平成24年12月14日	平成24年12月17日	運輸サービス(乗合バス)	当該乗合バスが運行中、バス停から乗車した乗客1 名が発車した際に通路に転倒し、腰部圧迫骨折の 重傷。	宮城県	概要公表		通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン)並びに日 本バス協会による事 業者及び利用者への 啓発活動等			
G1121217-03	平成24年12月14日	平成24年12月17日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1121217-04	平成24年12月12日	平成24年12月17日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	滋賀県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121217-09	平成24年12月1日	平成24年12月17日	電気ストーブ (PH-280:株式会社千 住(輸入事業者))	トイレで当該電気ストーブを使用中、異音がしたため 確認すると、当該製品から出火する火災が発生して おり、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を 調査中。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121217-12	平成24年11月8日	平成24年12月17日		当該石油給湯機付ふろがまを使用中、屋外を確認 すると、当該製品から出火する火災が発生してお り、当該製品を焼損した。現在、原因を調査中。	福島県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121217-13	平成24年12月9日	平成24年12月17日	浴槽用温水循環器(24 時間風呂)	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該浴槽用 温水循環器があった。当該製品から出火したのか、 他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
E3121218-01	平成24年12月12日	平成24年12月18日	運輸サービス(乗合バ ス)	当該乗合バスがバス停で降車扱いのため停車した ところ、乗客1名が転倒し、腰椎骨折の重傷。	大阪府	概要公表		通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン)並びに日 本バス協会による事 業者及び利用者への 啓発活動等			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
E3121218-02	平成24年12月15日	平成24年12月18日	運輸サービス(乗合バス)	当該乗合バスが信号停車後に発車したところ、乗客 1名が転倒し、大腿骨骨折の重傷。	福岡県	概要公表		通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン)並びに日 本パス協会による事 業者及び利用者への 啓発活動等			
E3121218-03	平成24年12月17日	平成24年12月18日	運輸サービス(乗合バス)	当該乗合バスがバス停を発進した直後、乗客が椅 子から転落し、腰椎骨折の重傷。	千葉県	概要公表		通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン)並びに日 本バス協会による事 業者及び利用者への 啓発活動等			
G1121218-03	平成24年12月8日	平成24年12月18日	照明器具 (KTG4105AZ(コイズミ 照明株式会社ブランド):株式会社豊田照明 (コイズミ照明株式会社 ブランド))	店舗で当該照明器具を複数台設置して使用中、当該製品の1台から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121218-04	平成24年12月12日	平成24年12月18日	照明器具(電飾)(配線 用変換器付き) (sdtt-69:テクノフロン ティア(輸入事業者))	当該照明器具を点灯中、火災報知機が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が 発生していた。現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				
E3121219-01	平成24年12月9日	平成24年12月19日	運輸サービス(貸切バス)	当該貸切バスが走行中、後輪がスリップして追越車線側壁に衝突し、乗客1名が右前腕骨折の重傷。	新潟県	概要公表		通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン)等			
E3121219-02	平成24年12月8日	平成24年12月19日	運輸サービス(乗合バス)	当該乗合バスが走行中、着座していた乗客1名が床 に倒れ、腰椎圧迫骨折の重傷。	大阪府	概要公表		通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン)並びに日 本バス協会による事 業者及び利用者への 啓発活動等			
G1121219-03	平成24年12月14日	平成24年12月19日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121219-04	平成24年12月17日	平成24年12月19日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1121219-07	平成24年11月23日	平成24年12月19日	石油ふろがま	当該石油ふろがまを焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	栃木県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121219-08	平成24年12月10日	平成24年12月19日	電気こたつ	当該電気こたつを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	島根県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121219-14	平成24年12月16日	平成24年12月19日		当該石油給湯機付ふろがまを使用後、しばらくして 当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が 発生した。事故原因は、現在、調査中であるが、電 磁ポンプの制御弁に使用されているのリング(パッキン)が劣化して硬化、収縮し、器具内に油漏れが発 生したことから、漏れた灯油に引火し、火災に至った ものと考えられる。	宮城県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121220-02	平成24年12月15日	平成24年12月20日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121220-04	平成24年12月20日	平成24年12月20日	電気ストーブ(赤外線 ヒーター)	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
E3121221-01	平成24年12月20日	平成24年12月21日	運輸サービス(乗合バス)	当該乗合バスが走行中、乗客1名が転倒し、頭部裂 傷の重傷。	熊本県	概要公表		通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン)並びに日 本バス協会による事 業者及び利用者への 啓発活動等			
E3121221-02	平成24年12月20日	平成24年12月21日	運輸サービス(乗合バス)	当該乗合バスがバス停で停車中、乗車しようとした 乗客が車外に転落し、外傷性くも膜下出血の重傷。	宮崎県	概要公表		通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン)並びに日 本バス協会による事 業者及び利用者への 啓発活動等			
G1121221-02	平成24年12月1日	平成24年12月21日	電気冷蔵庫	当該電気冷蔵庫を焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1121221-03	平成24年12月12日	平成24年12月21日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	愛媛県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121221-04	平成24年12月20日	平成24年12月21日	洗濯乾燥機 (ES-WD741:シャープ 株式会社)	当該洗濯乾燥機を使用中、異音に気付き確認する と、異臭とともに当該製品を焼損する火災が発生し ていた。現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121221-05	平成24年12月15日	平成24年12月21日	石油ストーブ	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	和歌山県	概要公表	関係機関等調査中				
E3121225-01	平成24年12月16日	平成24年12月25日	運輸サービス(タク シー)	当該タクシーが走行中、交差点で乗用車と衝突し、 乗客1名が鼻骨及び脊椎骨骨折の重傷。	新潟県	概要公表		通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン)等			
E3121225-02	平成24年12月13日	平成24年12月25日	運輸サービス(福祉タクシー)	当該福祉タクシーが走行中、交差点でトラックと衝突 し、乗客1名が腰骨及び肋骨骨折の重傷、6名が軽 傷。	大阪府	概要公表		通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン)等			
G1121225-03	平成24年12月4日	平成24年12月25日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
G1121225-04	平成24年12月20日	平成24年12月25日	ラインヒーター (UEH-4:エナーテック 株式会社(輸入事業 者))	当該ラインヒーターを使用中、異臭に気付き確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	岩手県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121225-05	平成24年12月21日	平成24年12月25日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121225-11	平成24年12月20日	平成24年12月25日	石油ストーブ (GKP-S241N(株式会 社グリーンウッドブランド):株式会社千石(株 式会社グリーンウッドブ ランド)(輸入事業者))	当該石油ストーブ及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	富山県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
D2121226-01	平成24年12月25日	平成24年12月26日	迅速継手(都市ガス用) (JG2000:株式会社 ハーマン)	当該迅速継手をガスこんろに接続して使用中、当該 製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当 該迅速継手を製造メーカーで調査した結果、異常は 認められなかった。当該継手の付近を掃除した際に 継手が外れかかったものと推定される。	愛媛県	概要公表		事業者において、ガス の使用に伴う危険の 発生の防止に関する 周知を引き続き実施。			
G1121226-02	平成24年11月10日	平成24年12月26日	自動二輪車	当該自動二輪車から出火し、当該製品を焼損する 火災が発生。現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121226-03	平成24年12月23日	平成24年12月26日	エアコン	当該エアコン及び周辺を焼損する火災が発生した。 当該製品とコンセントの接続状況を含め、現在、原 因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121226-07	平成24年12月26日	平成24年12月26日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	概要公表	関係機関等調査中				
E3121227-01	平成24年12月22日	平成24年12月27日	運輸サービス(タク シー)	当該タクシーが赤信号で交差点に進入したところ、 左側から右折してきたトラックと衝突し、乗客1名が 死亡。	東京都	概要公表		通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン)等			
E3121227-02	平成24年12月26日	平成24年12月27日	運輸サービス(乗合バス)	当該乗合バスが走行中、ブレーキをかけ停止したと ころ、乗客1名が転倒し、腰椎圧迫骨折の重傷。	岐阜県	概要公表		通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン)並びに日 本バス協会による事 業者及び利用者への 啓発活動等			
G1121227-01	平成24年12月15日	平成24年12月27日	自動二輪車	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
G1121227-04	平成24年11月24日	平成24年12月27日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	長野県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121227-07	平成24年12月22日	平成24年12月27日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1121227-09	平成24年12月12日	平成24年12月27日	ガス給湯機 (RUS-53FT-1(東京ガ ス株式会社ブランド: 型 式KG-105SA): リンナ イ株式会社(東京ガス 株式会社ブランド))	飲食店で爆発を伴う火災が発生し、当該ガス給湯機の周辺を破損及び焼損した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
G1121227-10	平成24年12月15日	平成24年12月27日	電気洗濯機	当該電気洗濯機を焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
G1121227-11	平成24年12月21日	平成24年12月27日	原動機付自転車	当該原動機付自転車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
D2121228-01	平成24年12月27日	平成24年12月28日	外食サービス(飲食店)	飲食店で、一酸化炭素中毒と思われる症状により13 名が入院した(うち7名救急搬送)。	島根県	概要公表			関係機関等において 原因調査を実施した が、特定に至らず		
E3121228-01	平成24年12月27日	平成24年12月28日		当該乗合バスが運行中、交差点において乗客1名が 転倒し、右大腿骨骨折の重傷。	兵庫県	概要公表		通知元において事業 者及び運行管理者に 対する注意喚起(メー ルマガジン)並びに日 本バス協会による事 業者及び利用者への 啓発活動等			

## 関係行政機関及び地方公共団体等からの通知

- イ. 地方公共団体等からの通知
- ・平成24年10月1日から平成24年12月31日までに通知のあった事案及び前回公表時(平成25年3月29日公表)に、原因分析及び対策検討着手の処理状況であった事案に関する追跡状況について掲載・矢印が付いている箇所は、前回公表時から、本公表で処理状況が移動した事案

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
100609-004	平成22年5月8日	平成22年6月9日	折り畳み自転車 (A-RideX TWT0026: 株式会社価格ネット(輸 入事業者))	当該折り畳み自転車で走行中、段差を通過しようと した際、当該製品のフレームが折れ、前方へ転倒 し、負傷。当該製品については、2つの機関が調査を 実施、1つの機関は強度に問題があると結論。他方 は現在も詳細を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中	事業者がホームページにて、当該製品を段差のある道路などで使用しないように注意喚起			
100830-002	平成22年8月21日	平成22年8月30日	折り畳み自転車	当該折り畳み自転車で走行中、ハンドルが下がり転倒し、頭椎等を損傷する重傷。現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
110729-006	平成23年7月13日	平成23年7月29日	除湿機 (EF-888:株式会社クマ ザキエイム)	集合住宅の一室が全焼する火災が発生し、現場に 当該除湿機があった。事故原因は、当該製品から出 火はたものと考えられるが、焼損が著しく、確認でき ない部品があることから、事故原因の特定には至ら なかった	東京都	概要公表	•	<b></b>	関係機関等において 原因調査を実施した が、特定に至らず		
111007-001	平成23年9月9日	平成23年10月7日	自転車	当該自転車で走行中、転倒し、負傷。当該製品のスタンドが下がり、地面に接触したことにより転倒した可能性を含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
111012-002	平成23年10月7日	平成23年10月12日	懸垂運動系遊具(鉄棒)	当該遊具(鉄棒)を使用中、鉄棒の棒がしっかり固定 されていなかったため、棒が外れ落下し、胸骨骨折 の重傷。なお当該鉄棒には使用禁止の表示板は あったが、地面に落ちていた。		概要公表	・現在、鉄棒の棒を撤 去し、使用禁止措置 ・今後、鉄棒の支柱も 撤去予定				
111017-002	平成23年9月11日	平成23年10月17日	ベッド用手すり	利用者が当該ベッドで就寝中、ベッドの手すりに右肘が挟まり、右上腕骨骨幹部骨折の重傷。現在、原因を調査中。		概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
111020-003	平成23年5月13日	平成23年10月20日	圧力鍋 (DSJ22-7L:SIS株式会 社(輸入事業者))	当該圧力鍋で調理後、当該製品の蓋の取っ手部分を持って、ガスこんろから当該製品を移動させようとしたところ、蓋が外れ、火傷を負った。現在、原因を調査中。	京都府	概要公表	関係機関等調査中				
111128-003	平成23年11月22日	平成23年11月28日	電気冷蔵庫 (TMJ12ANZRLG:GEア プライアンス・ジャパン 株式会社)	当該電気冷蔵庫を焼損する火災が発生。事故原因は、当該製品の起動用コンデンサーの内部端子の 半田付け部が損傷が生じたため、コンプレッサーの コイルが発熱し、ローターがロックしたことで過負荷 保護装置から出火したものと推定される。	東京都	概要公表	•	引き続き同様の事故 発生について注視して いくとともに必要に応じ て対応			
111215-005	平成23年10月29日	平成23年12月15日	容器(ペット用シャンプー)	当該容器のキャップ部を持ち上げたところキャップ部 が外れ、落下し、負傷した。当該製品の使用状況も 含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	・関係機関等調査中 ・事業者において、再 発防止として、今後は キャップを外して販売 する方向で検討				
111227-003	平成23年12月17日	平成23年12月27日	おがくず炭	七輪と火鉢に当該おがくず炭を入れて使用中、頭痛 と吐気で気分が悪くなり入院、一酸化炭素中毒と診 断。現在、原因を調査中。	大分県	概要公表	関係機関等調査中				
120113-002	平成23年12月26日	平成24年1月13日	電気蓄熱式湯たんぽ(型式無し:株式会社フロムアイコーポレーション)	当該電気蓄熱式湯たんぽを使用中、当該製品が膨らみ、接着部分が裂け、熱せられた内容物がかかり、右大腿部熱傷の重傷。当該製品内部のサーモスタットの接点が溶着したことにより、加熱が継続され、本体内部の液体が気化して内圧が高くなったため、本体が破れ内部の液体が漏れたものと考えられるが、使用者が、当該製品を付属の保温袋に入れて、大腿部に置いて給電したことも事故発生に影響を与えたものと考えられる。なお、取扱説明書には「蓄熱充電を行う時は、必ず保温袋から本体を取り出して蓄熱充電を行う」、「本体を体につけた状態で絶対に蓄熱充電を行う」、「本体を体につけた状態で絶対に蓄熱充電を行う」、「本本を体につけた状態で絶対に蓄熱充電を行う」、「本本を体につけた状態で絶対に蓄熱充電を行う」、「本本を体につけた状態で	千葉県	概要公表	•	引き続き同様の事故 発生について注視して いくとともに、必要に応 じて対応を行うこととす る。			
120130-005	平成23年10月21日	平成24年1月30日	美容サービス(まつ毛エ クステンション)	平成23年10月に当該まつ毛エクステンションの施術を受けたところ、激しい痛みを伴い、目に違和感を覚えた。11月に2回目の施術を受けた。12月に目のあたりに激痛が走り、両角膜びらんの重症。	三重県	概要公表	•		関係機関等において 原因調査を実施した が、特定に至らず		

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
120203-001	平成23年10月2日	平成24年2月3日	自転車	当該自転車で走行中、衝撃があり転倒し、第5胸椎 圧迫骨折等の重傷。フロントフォークが破損していた 状況を含め、現在、原因を調査中。	新潟県	概要公表	関係機関等調査中				
120207-008	平成23年12月6日	平成24年2月7日	電動車いす(ジョイスティック形)	当該電動車いすで走行中、足を乗せるステップから 左足が落ちて前輪に巻き込まれ、左脛腓骨遠位部 骨折の重傷。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
120213-002	平成24年2月5日	平成24年2月13日	ライター(注入式)	当該ライター及び周辺を焼損する火災が発生した。 当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現 在、原因を調査中。	群馬県	概要公表	関係機関等調査中				
120220-005	平成23年11月8日	平成24年2月20日	電動アシスト自転車	当該電動アシスト自転車の前側幼児用座席に幼児 (3歳)を乗せたまま、左脇に立ち、ハンドルを支え、 停車していたところ、当該製品が傾き、幼児が負傷し た。当該製品のどの箇所で負傷したかも含め、現 在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
120223-001	平成23年11月25日	平成24年2月23日	外食サービス(ホット コーヒー)	自動車の車中において、飲食店で購入した当該ホットコーヒーを手に取ったところ、蓋が外れ、胸から腹部にかけて内容物がかかり、胸腹部熱傷第3度の重傷。	三重県	概要公表	当事者間の話し合いを進めていく予定				
120307-001	平成23年12月4日	平成24年3月7日	自転車	当該自転車で走行中、フレームが破損したため転倒 し、鼻骨骨折等の重傷。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
120309-004	平成23年12月19日	平成24年3月9日	運動器具(バンドを使用 した運動用) (KW-752:株式会社カワセ(輸入事業者))	当該運動器具を使用中、当該製品が切れて右目に 当たり負傷した。現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
120316-003	平成23年8月2日	平成24年3月16日	自転車	当該自転車で走行中、突然前輪が止まり、転倒し、 負傷した。現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
120319-004	平成24年1月24日	平成24年3月19日	薪ストーブ	当該薪ストーブを焼損する火災が発生。原因の調査 を実施したが特定に至らなかった。	長野県	概要公表	•	<b>\</b>	関係機関等において 原因調査を実施した が、特定に至らず。		
120330-001	平成24年3月28日	平成24年3月30日	充電器(携帯電話機用)	当該充電器を焼損する火災が発生。原因の調査を 実施したが特定に至らなかった。	香川県	概要公表	•	<b></b>	関係機関等において 原因調査を実施した が、特定に至らず。		
120412-006	平成24年1月21日	平成24年4月12日	スライサー	当該スライサーを使用中、右手指を負傷した。当該 製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
120423-003	平成23年11月	平成24年4月23日	湯たんぽ	当該湯たんぽを使用したところ、足に低温やけどの 重傷。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
120426-003	平成24年2月19日	平成24年4月26日	自転車	当該自転車で走行中、直角に左方向へ曲がる際、 転倒し、負傷した。路面状況が要因となった可能性 を含め、現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				
120510-002	平成24年5月4日	平成24年5月10日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
120521-001	平成23年12月2日	平成24年5月21日	医療サービス(整骨院)	整骨院にて、肩にレーザー治療を受けたところ、3度 の熱傷の重傷。	千葉県	概要公表	•			<b>→</b>	追加情報が得られず、因果 関係等確認不能
120523-004	平成24年4月17日	平成24年5月23日	トースター	当該トースター及び周辺を焼損する火災が発生。発 火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
120523-005	平成24年3月20日	平成24年5月23日	ガスストーブ(ガスボン ベ式) (株式会社ワールドリン ク(輸入事業者))	当該ガスストーブのカセットボンベを交換し、使用しようとしたところ、当該製品から出火し、当該製品を 焼損、1名が負傷した。現在、原因を調査中。	高知県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
120524-002	平成24年4月7日	平成24年5月24日	湯たんぽ	当該湯たんぽを、タオルにくるんだ状態で布団に入れて使用したところ、右ふくらはぎに低温やけどの重傷。	群馬県	概要公表	関係機関等調査中				
120525-002	平成24年3月27日	平成24年5月25日	電動車いす(ジョイス ティック形)	当該電動車いすに乗車する前に、レバーに手が触れ、電源が入っていたため動き出した当該製品に押し倒され、第3腰椎圧迫骨折の重傷。	長野県	概要公表	関係機関等調査中				
120531-004	平成24年5月27日	平成24年5月31日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	長野県	概要公表	関係機関等調査中				
120604-002	平成24年4月6日	平成24年6月4日	靴	当該靴を履いて歩行中、当該製品右側の靴紐が切れ、引っ掛かり転倒し、負傷した。現在、原因を調査中。	奈良県	概要公表	関係機関等調査中				
120605-002	平成24年5月21日	平成24年6月5日	スライサー	当該スライサーで野菜を調理していたところ、左手指 を負傷した。現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
120606-002	平成24年4月13日	平成24年6月6日	鍋	当該鍋で調理後、蓋をしようとした際、手に火傷を 負った。当該製品の蓋が鍋の中に入り込んだ状況を 含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
120606-003	平成23年10月2日	平成24年6月6日	踏み台	当該踏み台を使用中、当該製品から転落し、負傷した。天板と脚部が外れていた状況及びパランスを崩した可能性を含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
120608-001	平成24年5月19日	平成24年6月8日	自転車	当該自転車で走行中、ブレーキをかけたところ、後 輪が浮き上がり、転倒し、右橈尺骨骨折の重傷。	滋賀県	概要公表	関係機関等調査中				
120611-001	平成24年6月5日	平成24年6月11日	瓶	飲み終わった炭酸飲料水の瓶をコンクリートの上に 置いたところ、破裂し、右環指伸筋腱断裂の重傷。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
120614-006	平成23年12月24日	平成24年6月14日	靴(バスケットボール用)	当該靴(バスケットボール用)を履いてバスケットボールをしていたところ、膝に重傷を負った。当該製品の外底に割れが生じていた状況及び負傷との因果関係を含め、現在、原因を調査中。		概要公表	関係機関等調査中				
120622-001	平成24年1月	平成24年6月22日	衣類(ダウンジャケット)	携帯電話を操作中、当該衣類(ダウンジャケット)のフード部ゴムヒモのスピンドル(ゴムヒモの先端部にある樹脂製部品)が左目に当たり、負傷した。ゴムヒモが何らかの理由で引っ張られ、反動で目に当たった可能性を含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
120622-008	平成24年5月28日	平成24年6月22日		当該折りたたみ自転車で走行中、ハンドルポスト(ハンドルとフロントフォークをつなぐ支柱)が外れ、転倒、負傷した。現在、原因を調査中。		概要公表	関係機関等調査中				
120629-007	平成23年	平成24年6月29日	子供用運動靴	平成23年の夏から平成24年3月ごろまで当該子供用 運動靴を履き続けていたところ、右足用の靴の内側 の先端部分に隆起があり、つま先部分が狭くなって いたため、右足の中指が曲がる重傷。		概要公表	関係機関等調査中				
120702-002	平成24年4月2日	平成24年7月2日	洗濯用粉末洗剤	当該洗濯用粉末洗剤で洗濯した衣類に着替えたところ、全身の皮膚に湿疹を発症した。因果関係を含め、現在、原因を調査中。		概要公表	関係機関等調査中				
120703-002	平成24年3月25日	平成24年7月3日	ストレッチ器具	当該ストレッチ器具(微振動する当該製品の上に 乗って使用するもの)の上に仰向けになり、使用した ところ、外傷性胸鎖関節炎の重傷。	京都府	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
120705-008	平成24年5月14日	平成24年7月5日	スライサー	当該スライサーを使用中、右手挫傷創の重傷。	広島県	概要公表	関係機関等調査中				
120713-003	平成24年5月15日	平成24年7月13日	ベッド (セミダブルフレームシ ティ3LBR:株式会社ニト リ)	当該ベッドで就寝中、当該ベッドの右側面の木枠が 壊れたため、ベッドから落ちて、頚部捻挫の重傷。事 故原因は、サイドボードに用いている合板材の層間 接着強度が、元々低かったために破損に至ったもの と推定される。	滋賀県	概要公表	•	事業者は、同種の事故が発生していないことから、規範品についての措置は行っていない。今後の販売品について、生育を重ない。今後の販売品においる出荷前を進る、及び副本の割れの相様について、全数目視確認を行うこととした。			
120718-004	平成24年6月13日	平成24年7月18日	ウォーターサーバー (YO-04L:株式会社ナック(輸入事業者))	当該ウォーターサーバーを使用中、温水コックが外れ、お湯が吹き出し、幼児(1歳)が火傷を負った。当該製品を設置する際に温水コックの締付が不足していた状況を含め、現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				
120720-002	平成24年3月20日	平成24年7月20日	折りたたみテーブル	公共施設で当該折りたたみテーブルを片付ける際、 当該製品が転倒し、右足を負傷した。現在、原因を 調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
120720-003	平成24年3月22日	平成24年7月20日	折りたたみテーブル	公共施設で当該折りたたみテーブルを片付ける際、 当該製品が転倒し、側にいた者が腰を負傷した。現 在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
120724-001	平成24年4月18日	平成24年7月24日	美容サービス(ヘアカ ラー(染毛剤))	ヘアサロンでパッチテストをせずにヘアカラー(染毛剤)をしたところ、頭部が接触皮膚炎の重症。	東京都	概要公表	•				追加情報が得られず、因果 関係等確認不能

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
120730-001	平成24年7月18日	平成24年7月30日	IH汚れ防止シート	当該IH汚れ防止シートをIH調理器と天ぶら鍋の間に敷いて、鍋に入れた油を加熱中、鍋の油から出火する火災が発生し、当該製品の周辺を焼損した。鍋の油を加熱したままその場を離れた状況及び天ぶら調理時に当該製品を敷いていたことが要因となった可能性を含め、現在、原因を調査中。	滋賀県	概要公表	関係機関等調査中				
120807-001	平成24年3月28日	平成24年8月7日	ライター	当該ライターを使用した際、前髪に着火し、頭部に火 傷を負う重傷。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
120809-002	平成24年7月16日	平成24年8月9日	靴	トレーニング効果を目的とした当該靴を履いて歩行 中、転倒し、負傷した。現在、原因を調査中。	和歌山県	概要公表	関係機関等調査中				
120813-001	平成23年10月	平成24年8月13日	敷パッド	吸湿発熱わた入りの当該敷パッドを使用したところ、 低温やけどの重傷。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
120829-002	平成24年6月28日	平成24年8月29日	食器洗い乾燥機	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該食器洗い乾燥機があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	茨城県	概要公表	関係機関等調査中				
120903-003	平成24年8月2日	平成24年9月3日	自転車	当該自転車で走行中、前輪がロックし転倒、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
120906-005	平成24年8月12日	平成24年9月6日	住宅賃貸業務(賃貸マ ンション)	当該賃貸マンションに入居し、初めて浴槽に足を入れたところ、底が抜けて、左足関節捻挫(外側靭帯損傷)等の重傷。	東京都	概要公表	•—			<b></b>	相談者と連絡が取れないた め、追跡調査不能
120906-006	平成24年8月3日	平成24年9月6日	ガス給湯器	当該ガス給湯器を焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	鹿児島県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
120907-005	平成24年7月20日	平成24年9月7日	折りたたみ椅子	当該折りたたみ椅子に座っていたところ、座面が椅子本体から外れて落ちたため、転倒し、左足関節打撲、挫割の重傷。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
120918-001	平成23年12月12日	平成24年9月18日	エアゾール缶(忌避剤)	当該エアゾール缶(忌避剤)を使用したところ、咳が とまらず、病院で重症と診断された。当該製品との因 果関係を含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
120926-001	平成24年9月1日	平成24年9月26日	バーナー(料理用)	当該バーナー(料理用)をカセットボンベに取り付けて着火したところ、バーナーとカセットボンベのつなぎ目から引火し、両手を1度から2度の熱傷の重傷。	東京都	概要公表	•	<b></b>	関係機関等において 原因調査を実施した が特定に至らず		
121012-002	平成24年8月27日	平成24年10月12日	ケーブル(太陽光発電システム用)	当該ケーブルを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				
121029-001	平成24年8月20日	平成24年10月29日	外食サービス(飲食店)	当該飲食店で食事中、同席者が鍋に箸を入れたところ、不安定に置かれていた鍋がひっくり返って熱湯がかかり、下肢第2度熱傷の重傷。	東京都	概要公表					因果関係等確認不能
121031-001	平成24年10月21日	平成24年10月31日	自動二輪車	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
121031-002	平成24年9月2日	平成24年10月31日	扇風機	当該扇風機を使用中、羽が割れて、カバーごと飛ん できて顔に当たり、打撲等の重傷。	兵庫県	概要公表		・関係機関等による調査の結果から、事業者へ未然防止対応を要 ・事業者において、2012年11月5日より対象品の羽根部品は対質 に変更)の無償交換を実施			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
121031-003	平成22年	平成24年10月31日	シャンプー	当該シャンプーを使用したところ、接触蕁麻疹の重症。	京都府	概要公表					事実確認等不能
121105-002	平成24年9月21日	平成24年11月5日	靴	トレーニング効果を目的とした当該靴を履いて階段 を下降中、転落し、負傷した。現在、原因を調査中。	群馬県	概要公表	関係機関等調査中				
121106-003	平成24年9月13日	平成24年11月6日	滑車	当該滑車を使い、ワイヤーでボートを引き上げていたところ、当該製品の継ぎ手の部分が破断し、ワイヤーが身体に当たり、左下腿打撲等の重傷。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				
121108-004	平成24年9月8日	平成24年11月8日	脚立	当該脚立を使用中、支柱が折れて、転落し、腰部脊柱管狭窄症等の重傷	鹿児島県	概要公表	関係機関等調査中				
121109-001	平成24年8月3日	平成24年11月9日	UVスプレー(衣類用)	当該UVスプレー(衣類用)を使用したところ、肺障害の重症。	大阪府	概要公表		関係機関等において 調査を実施。消費者に 対し、使用時に成分を 確認し、吸等しない よう注意喚起			
121112-002	平成23年8月6日	平成24年11月12日	テーブル(折りたたみ)	当該テーブル(折りたたみ)の上に置いたこんろでお 湯を沸かしていたところ、当該製品に身体がぶつ かった際、当該製品の天板隙間にんろの脚がは まって傾き、こぼれたお湯がかかり1名が火傷を負っ た。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査 中。	岡山県	概要公表	関係機関等調査中				
121116-003	平成21年7月9日	平成24年11月16日	点検業務(エレベー ター)	当該点検業者が、点検業務中、人が搭乗し稼働中のエレベーターの電源を落としたため、エレベーターが急停止し、利用者1名が転倒。右舟状月状骨間離開の重傷。	東京都	概要公表					相談者と連絡が取れないた め、追跡調査不能
121126-004	平成24年10月28日	平成24年11月26日	娯楽サービス(ボール プール)	当該ボールプールを利用中、他の利用者と接触し、 歯槽骨骨折等の重傷。	神奈川県	概要公表					相談者と連絡が取れないた め、追跡調査不能

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
121127-002	平成24年8月24日	平成24年11月27日	自転車	当該自転車で走行中、立ちこぎをして踏み込んだ際、チェーンが外れ後ろのギアと車輪の間にはさまり車輪がロックしたため、前方に転倒し、右頼骨骨折の重傷。	大阪府	概要公表				関係機関等において 調査の結果、製品起 因ではないと判明	
121128-001	平成23年12月	平成24年11月28日	ヘアスプレー	当該ヘアスプレーを使用したところ、接触皮膚炎の 重症。	大阪府	概要公表		・関係機関等において 調査の結果、製品に 問題は無し ・事業者において、当 該製品には海外仕様 と国内仕様があり、 か仕様品が肌に合わなかったのではと相談 者に回答 ・事業者において、現 在、国内仕様 様品のみ販売			
121128-005	平成24年10月11日	平成24年11月28日	脚立(はしご兼用)(アルミニウム合金製)	当該製品を脚立状態で使用中、降りる際に転倒し、 負傷した。当該製品の支柱が曲がった状況を含め、 現在、原因を調査中。	秋田県	概要公表	関係機関等調査中				
121211-001	平成24年11月27日	平成24年12月11日	湯たんぽ	当該湯たんぽにカバーをつけて就寝したところ、左 下腿に熱傷を負う重傷。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
121211-002	平成24年3月5日	平成24年12月11日	自動車用座席	自動車が走行中、当該座席が突然後ろに倒れたため、使用者が外傷性頸椎捻挫の重傷。	東京都	概要公表					事実確認等不能
121212-001	平成24年10月18日	平成24年12月12日	ストレッチ(スポーツジ ム)	当該スポーツジムでストレッチを受けたところ、胸の 右脇を押され、肋間筋挫傷の重傷。	茨城県	概要公表					因果関係等確認不能
121213-007	平成24年11月3日	平成24年12月13日	湯たんぽ	当該湯たんぽを膝の上に置いていたところ、お湯が漏れ、左足太ももの火傷の重傷。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番 <del>号</del>	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
121214-003	平成24年11月2日	平成24年12月14日	ウォーターサーバー	当該ウォーターサーバーのコックが外れ、噴出した 熱湯がかかって、右上肢Ⅲ度熱傷の重傷。	宮崎県	概要公表		関係機関等において 調査を実施。消費者に 対し、コックに緩みが あ場合には取扱店 に連絡をする等の注 意喚起			
121214-004	平成24年11月10日	平成24年12月14日	折りたたみ自転車	当該折りたたみ自転車で走行中、前輪が段差に衝突したところ、フロントフォークが破断し、転倒、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	岡山県	概要公表	関係機関等調査中				
121214-005	平成24年11月22日	平成24年12月14日	自転車用幼児座席	幼児(5歳)を当該自転車用幼児座席に乗せて自転車で走行中、幼児の足が車輪に巻き込まれ、負傷した。当該製品左側の足乗せが脱落していた状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
121220-001	平成24年11月3日	平成24年12月20日	靴	当該靴を履いて犬と散歩をしていたところ、犬に引っ 張られて転倒し、右足首骨折の重傷。	千葉県	概要公表					事実確認等不能
121220-003	平成24年12月19日	平成24年12月20日	小荷物専用昇降機	当該小荷物専用昇降機のゴンドラが3階にあるときに、本来開けることができない1階の扉を開けることができてしまったため、利用者が1階部分からビット(昇降機の最下階のさらに80cm下部)に転落し、意識不明、心肺停止の状態で発見された。数日後、搬送先の病院で死亡。	京都府	概要公表	当該昇降機は再稼動せず、設備を撤去し、封鎖する予定。		関係機関等において原因調査を実施したが特定に至らず		
121220-004	平成24年12月9日	平成24年12月20日	バッテリー(ノートパソコ ン用)	当該バッテリーを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
121221-001	平成24年3月8日	平成24年12月21日	整体マッサージ	当該整体マッサージで首に施術を受けたところ、脳 内出血の重傷。	兵庫県	概要公表					事実確認等不能

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
121221-004	平成24年6月18日	平成24年12月21日	炭酸美容器 (DVMRA:株式会社高	当該炭酸美容器を使用後、しばらくして、当該製品のホース部が破裂し、負傷した。調査の結果、当該製品のレギュレーター低圧側に安全装置が取り付けられていなかったため、高圧側と低圧側のシール部に不具合が生じ、低圧側にガスが漏火した際に、ホース部(チューブ)の内圧が異常上昇する状態となり、ホース部が破裂した際の破裂音で負傷したものと考えられる。	香川県	概要公表		事業者において、製品 改良を実施するととも に、平成24年5月25日 より、当該製品のロレ・ 交換を実施			
121225-001	平成24年9月26日	平成24年12月25日	ライター	当該ライターを使用したところ、炎が高く上がって、髪 の毛に引火し、頭部、顔面に皿度の熱傷の重傷。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				

## 関係行政機関及び地方公共団体等からの通知

- ウ. 消費者安全調査委員会からの通知
- ・平成24年10月1日から平成24年12月31日までに通知のあった事案及び前回公表時(平成25年3月29日公表)に、原因分析及び対策検討着手の処理状況であった事案に関する追跡状況について掲載・矢印が付いている箇所は、前回公表時から、本公表で処理状況が移動した事案・管理番号の最初のアルファベットは、通知機関をあらわしており、消費者安全調査委員会(W)から通知があったもの

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
W1121005-01	平成21年4月8日	平成24年10月5日	エスカレーター	当該エスカレーターの手すりに接触したところ、身体 が手すりを越えて下の階に転落し、頭蓋内損傷により死亡。		概要公表	事故等原因調査等実 施中				
W1121018-07	平成17年11月28日	平成24年10月18日	ガス湯沸器	当該ガス湯沸器の安全装置(停電等で排気ファンが 作動しないときに、点火・燃焼をしないようにする装 置が故障したままで点火・燃焼させることができる ように改造した製品を使用したところ、一酸化炭素中 毒により、1名が死亡、1名が重症。	東京都	概要公表	事故等原因調查等実施中				
W1121105-01	平成18年6月3日	平成24年11月5日	エレベーター (EPF-28-CO-105:シン ドラーエレベータ株式会 社)	当該エレベーターから降りようとしたところ、戸が開いたままの状態でエレベーターが上昇し、乗降ロの上枠とカゴの床部分の間に挟まれ、死亡。	東京都	概要公表	事故等原因調査等実施中				